

# INFORME DE REVISIÓN TÉCNICA

## LABORATORIO DE MASA

|              |   |                           |                       |
|--------------|---|---------------------------|-----------------------|
| Informe No.: | 51295   | Fecha de Revisión:        | 2024-12-04            |
| Propietario: | PROCESADORA AGROINDUSTRIAL MIS FRUTALES                     | Técnico de Mantenimiento: | Ing. Patricio Llerena |
| Dirección:   | SAN LUIS / CHIMBORAZO Y GARCIA MORENO, RIOBAMBA, CHIMBORAZO |                           |                       |

### 1. Datos

|         |                 |                     |              |
|---------|-----------------|---------------------|--------------|
| Equipo: | Balanza Digital | Código empresa:     | *****        |
| Marca:  | N/A             | Rango:              | (0 a 3000) g |
| Modelo: | N/A             | División de escala: | 1 g          |
| Serie:  | INN-51295       | Ubicación:          | *****        |

### 2. Condiciones Ambientales

|                      |         |                           |          |
|----------------------|---------|---------------------------|----------|
| Temperatura Inicial: | 23.2 °C | Humedad Relativa Inicial: | 49.7 %HR |
| Temperatura Final:   | 23.1 °C | Humedad Relativa Final:   | 49.1 %HR |

### 3. Antecedente

La entidad privada contrata el servicio y solicita la revisión técnica del equipo, con el fin de obtener el actual estado del equipo.

### 4. Descripción de Actividades realizadas

A continuación, se detallan los diversos trabajos realizados en el equipo.

#### 1er Nivel:

- Verificación del estado físico del equipo. (PASS)
- Verificación de la Pantalla del Equipo. (FAIL)
- Verificación del encendido del equipo. (PASS)

**Resultados 1er Nivel:** En esta etapa se realiza la inspección superficial del equipo, y se puede evidenciar que la pantalla del equipo se encuentra dañada.

#### 2do Nivel:

- Verificación del pesaje del equipo. (PASS)

**Resultados 2do Nivel:** El equipo a pesar de que la pantalla se encuentra dañada y no se puede visualizar correctamente los dígitos, funciona y su pesaje es correcto.

### 5. Conclusiones

- El equipo funciona pero tiene problemas con la pantalla afectando la visualización.



|                                |   |
|--------------------------------|---|
| INFORME DE REVISIÓN<br>TÉCNICA | Código: 51295<br>Edición: 01<br>Fecha Emisión: 2024-12-04 |
|--------------------------------|---|

Produced by: Ing. Patricio Llerena – Technician of Maintenance  
Approved by: Ing. Mateo Bórquez – Head of Maintenance

## 6. Recomendaciones

- a) Se podría cambiar la pantalla, o a su vez la manera de arreglar la misma.

## 7. Anexo fotográfico




Figura 1: Daño en la pantalla del equipo

**INNOVA TEC**  
Industrial Solutions



\_\_\_\_\_  
Ing. Patricio Llerena  
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO



\_\_\_\_\_  
Ing. Mateo Bórquez  
JEFE DE MANTENIMIENTO

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| INFORME DE REVISIÓN<br>TÉCNICA | Código: <b>51295</b>             |
|                                | Edición: <b>01</b>               |
|                                | Fecha Emisión: <b>2024-12-04</b> |

Produced by: Ing. Patricio Llerena – Technician of Maintenance  
Approved by: Ing. Mateo Bórquez – Head of Maintenance