

INFORME DE REVISIÓN			
No. de Informe:	55626	Fecha de revisión:	2025-05-09
Descripción del proyecto y/o Equipo:	Luxómetro		
Marca:	Accumax	Modelo:	XR-1000
No. de serie:	1942746-1942747	ID/Código:	-
Propietario:	Airpro Components S.A		
Contacto:			
Informe realizado por:	Ing. Rodrigo Tejada		

1. Motivo de la revisión: Equipo o instrumento no enciende.
2. Acción Inmediata Se trasladó al área de revisión y reparación de instrumentos para su debida inspección.
3. Complementos de la revisión: Se procede al desarme del instrumento en busca de contactos flojos, sulfatados o quebrados.
4. Observaciones: Se encuentra falla en el pulsador de encendido, además falla con el contacto de la batería, posible derrame de ácido. Se procedió a limpiar la placa base con alcohol isopropílico para intentar solventar el tema de encendido. Debido a la naturaleza de la falla, se procede a adaptar un pulsador al instrumento para lograr el encendido dando un resultado satisfactorio. Se rearma el instrumento y se procede a calibrar el mismo dando por terminado el procedimiento de revisión.






Fig 1 Pulsador de power adaptado al instrumento

5. Recomendaciones:

- Evitar golpear o dejar caer el instrumento
- Si el instrumento se deja almacenado por tiempos prolongados, extraer la batería