

Tipo de Medición <i>(Measurement Type)</i>	Patrón <i>(Standard)</i>	UBP <i>(UUT)</i>	Error <i>(Error)</i>	E.M.P <i>(Tolerance)</i>	Incertidumbre <i>(Uncertainty)</i>
Medidor de Espesor	10 mm	10 mm	0.0 μm	± 1.6 μm	± 1.2E+03 μm
Medidor de Espesor	20 mm	20 mm	0.0 μm	± 1.6 μm	± 1.2E+03 μm
Medidor de Espesor	30 mm	30 mm	0 μm	± 1.6 μm	± 1.2E+03 μm
Medidor de Espesor	40 mm	40 mm	0 μm	± 1.6 μm	± 1.2E+03 μm
Medidor de Espesor	50 mm	50 mm	0 μm	± 1.6 μm	± 1.2E+03 μm
Medidor de Ángulos	30 °	30 °	0 °	± 1 °	± 1.4E+00 °
Medidor de Ángulos	45 °	45 °	0 °	± 1 °	± 1.4E+00 °
Medidor de Ángulos	60 °	60 °	0 °	± 1 °	± 1.4E+00 °
Medidor de Ángulos	90 °	90 °	0 °	± 1 °	± 1.4E+00 °