

| Tipo de Medición <i>(Measurement Type)</i> | Patrón <i>(Standard)</i> | UBP <i>(UUT)</i> | Error <i>(Error)</i> | E.M.P <i>(Tolerance)</i> | Incertidumbre <i>(Uncertainty)</i> | |
|---|-----------------------------|------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|------------|
| Medidor de espesores | 2 µm | 2 mm | 0 µm | ± 1 µm | ± | 2.9E+02 µm |
| Medidor de espesores | 4 µm | 4 mm | 0 µm | ± 1 µm | ± | 2.9E+02 µm |
| Medidor de espesores | 6 µm | 6 mm | 0 µm | ± 1 µm | ± | 2.9E+02 µm |
| Escala fija | 10 µm | 10 mm | 0 µm | ± 1 µm | ± | 2.9E+02 µm |
| Escala fija | 15 µm | 15 mm | 0 µm | ± 2 µm | ± | 2.9E+02 µm |
| Escala fija | 20 µm | 20 mm | 0 µm | ± 2 µm | ± | 2.9E+02 µm |
| Escala fija | 24 µm | 24 mm | 0 µm | ± 2 µm | ± | 2.9E+02 µm |