

INFORME DE REVISIÓN			
No. de Informe:	52485.1	Fecha de revisión:	2025-04-04
Descripción del proyecto y/o Equipo:	Torquímetro		
Marca:	Proto	Modelo:	6020AB
No. de serie:	DHH99012	ID/Código:	-
Propietario:	Navatun S.A.		
Contacto:			
Informe realizado por:	Ing. Rodrigo Tejada		

1. Motivo de la revisión: Equipo o instrumento presenta tornillo de apoyo de mango quebrado.
2. Acción Inmediata Se trasladó al área de revisión y reparación de instrumentos para su debida inspección.
3. Complementos de la revisión: Se procede a la reparación de la pieza en tornería.
4. Observaciones: Luego de recibida la pieza del taller de tornería, se procede al armado y ajuste de la herramienta quedando la misma dentro de los rangos de tolerancia especificados, dando por concluído el procedimiento.




Fig 1 Tornillo de apoyo del mango roto



Fig 2. Otra vista del tornillo partido



Fig. 3 Tornillo reparado

5. Recomendaciones:

- No dejar caer el instrumento
- No manipular el tornillo inferior, puesto que podria incidir en la calibración del instrumento