

NO VALIDO

INFORME DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO BÁSICO

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

Informe No.:	55408	Fecha de Mantenimiento:	2025-03-28
Propietario:	INDECAUCHO CIA. LTDA.	Técnico de Mantenimiento:	Mauricio Landivar
Dirección:	SAN JOSÉ DE AYORA / PANAMERICANA NORTE SN, CAYAMBE, PICHINCHA		

1. Datos

Equipo:	Estabilómetro	Código empresa:	CY-LB-037
Marca:	KLAXON	Rango:	(0 a 1400) RPM
Modelo:	*****	División de escala:	0.1 RPM
Serie:	911	Ubicación:	Laboratorio

2. Condiciones Ambientales

Temperatura:	(21 ± 10) °C	Humedad Relativa:	(50 ± 15) %HR
--------------	--------------	-------------------	---------------

3. Antecedente

La entidad contrata el servicio de Mantenimiento Preventivo Básico del equipo, a fin de mantener la vida útil y funcionamiento óptimo.

4. Descripción de Actividades Realizadas

La ejecución de este mantenimiento se realiza por escalones:

4.1. Primer Escalón:

- 4.1.1. Verificación del estado físico del equipo. (PASS)
- 4.1.2. Verificación del estado de encendido del equipo. (PASS)

Detalles:

En esta etapa se identifica que el equipo enciende y funciona correctamente, no se encuentran residuos biológicos en el equipo, se encuentra bajo contenido de pintura externa por el uso normal y continuo del equipo. Se puede apreciar que el equipo se mantiene en un lugar estable sin vibraciones. Se realiza limpieza profunda de todas las piezas.

4.2. Segundo Escalón:

- 4.2.1. Apertura y desmontaje de piezas intercambiables. (PASS)

NO VALIDO

Detalles:

Se determina que el equipo no tiene inconvenientes, tanto en su rack de engranaje recto, como en la sección de la lámpara, que se encontraba con un poco de pintura, se revisó la alimentación que tenía y se encontraba en buenas condiciones. Aunque la rodetilla de los tornillos se encontraba lisos la base se mantenía fija en la protección del motor de arranque interno que permite las revoluciones del equipo.

5. Conclusiones

- 5.1. El mantenimiento preventivo fue llevado con éxito, garantizando la vida útil del equipo bajo condiciones normales de uso.
- 5.2. El equipo es apto para uso normal.

6. Recomendaciones

- 6.1. Se recomienda mantener limpia y sin polvo la sección abierta en la parte del motor del equipo.
- 6.2. Se debería limpiar con un trapo y/o toalla de papel ligeramente húmeda para evitar acumulación excesiva de polvos sobre el equipo.
- 6.3. No mantenerlo en zonas húmedas o mantener seco al equipo, para evitar la oxidación interna del equipo.

7. Aprobación

A continuación, se detalla los datos de las personas involucradas en la ejecución de este servicio:


Mauricio Landivar
Técnico de mantenimiento


Ing. Mateo Bórquez
Gerente Técnico

NO VALIDO

8. Anexo Fotográfico

INNOVATEC
Industrial Solutions



Figura 1. Vista frontal del equipo.




Figura 2. Elementos del equipo.

INFORME DE
MANTENIMIENTO

Código: 55408

Edición: 01

Fecha Emisión: 2025-03-28

Produced by: Mauricio Landivar – Maintenance Technician
Approved by: Mateo Borquez, Eng. – Technical Manager

NO VALIDO



Figura 3. Encendido de la lámpara.



Figura 4. Componentes de la sección lámpara.

INFORME DE MANTENIMIENTO	Código: 55408
	Edición: 01
	Fecha Emisión: 2025-03-28

Produced by: Mauricio Landivar – Maintenance Technician
Approved by: Mateo Borquez, Eng. – Technical Manager