

# NO VALIDO

**INNOVATEC**  
Industrial Solutions

 ESTADO

 Hecho

 PRIORIDAD

Alto

 TIEMPO ESTIMADO

1h

TIPO DE TRABAJO

Reactiva

 DESCRIPCIÓN

Revisión/ Evaluación del medidor. Revisar pH por error en el ajuste.

 ASIGNADOS

 Manuel  
Meneses

 CATEGORÍAS

Inspection

Mantenimiento Preventivo

 UBICACIÓN

**IMEL QUIMICA**

Principal: INNOVATECIS, S.A.

 RECURSO

HI9829 Multi parámetros IMEL  
QF-E61

 PROCEDIMIENTO

Diagnóstico/ Evaluación

3 / 4

Campos completados

Revisión General

**PAGO**



Comprobación de funcionamiento general del equipo:

Aprobado

Alerta

Falla

**Notas:**

Se realiza prueba de funcionamiento general del equipo.

El mismo está funcionando sin errores ni condiciones fuera del uso normal.

El equipo permite ajuste con estándares ; sin embargo el valor de mV para cada buffer senha corrido 30mV hacia abajo lo cual puede indicar pérdida concentración de electrolito de referencia.

El cliente no utiliza este dato; de modo que podrá ajustar; pero este corrimiento indica que pronto podría dejar de ajustar el valor de pH.

Rellenado por Manuel Meneses el 06/16/2025, 4:27 PM

**Fecha de la revisión:**

06/16/2025

Rellenado por Manuel Meneses el 06/16/2025, 4:27 PM

**Firma del técnico:**

Firmado por Manuel Meneses el 06/16/2025, 4:28 PM

**Por parte del cliente:**

*No se ha dado ninguna firma.*

 INFORMACIÓN DE ORDEN DE TRABAJO

Creado por: Manuel Meneses el 06/16/2025, 3:09 PM



**PENDIENTE**

Última actualización el 06/16/2025, 4:33 PM

Completado el 06/16/2025, 4:33 PM

**NO VALIDO**

Firmado por

Fecha

**PENDIENTE****PAGO**