

# NO VALIDO

## INFORME DE MANTENIMIENTO

### PREVENTIVO BÁSICO

#### DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

Informe No.:	61505	Fecha de Mantenimiento:	2025-11-27
Propietario:	AVIANCA - ECUADOR S.A.	Técnico de Mantenimiento:	Ing. Isaac Calle
Dirección:	Luis Tamayo N24-33 Y Baquerizo Moreno		

#### 1. Datos

Equipo:	HANDLING TOOL	PartNumber:	1324A
Marca:	DEDIENNE - AEROSPACE	R:	R4558325
Modelo:	1324A	Interval:	365 days
Serie:	RD724018	Ubicación:	*****

#### 2. Condiciones Ambientales

Temperatura:	(21 ± 10) °C	Humedad Relativa:	(50 ± 15) %HR
--------------	--------------	-------------------	---------------

#### 3. Antecedente

La entidad contrata el servicio de Mantenimiento Preventivo Básico del equipo, a fin de mantener la vida útil y funcionamiento óptimo.

#### 4. Descripción de Actividades Realizadas

La ejecución de este mantenimiento se realiza por escalones:

##### 4.1. Primer Escalón:

- 4.1.1. Inspección visual superficial de la estructura (PASS).  
Se revisaron perfiles, uniones y secciones principales. No se evidencian fisuras, deformaciones ni desgaste crítico.
- 4.1.2. Inspección visual superficial de los accesorios (PASS).  
Se verificaron topes, protectores, engranajes secundarios y elementos plásticos. Se encuentran en buen estado.
- 4.1.3. Desensamblaje de los elementos que componen el mango y sistema de engranes (PASS).  
Se desmontaron los componentes para inspección interna. No se encontraron daños en engranes, rodamientos ni elementos guía.

# NO VALIDO

## 4.2. Segundo Escalón:

### 4.2.1. Verificación de tornillería y elementos de fijación

#### Detalles:

Se comprobó el ajuste y torque adecuado de tornillos, tuercas y arandelas. No se identificaron elementos flojos. Se evaluó la condición de la rosca, el estado del vástago y el funcionamiento del mecanismo de ajuste.

## 4.3. Lubricación, limpieza y funcionamiento:

#### Detalles:

Se aplicó lubricante en tornillos, guías y puntos de fricción para asegurar un funcionamiento suave. Se realizó un test operativo completo: apertura, cierre, desplazamiento y capacidad de fijación. El equipo responde correctamente, sin anomalías.

## 5. Conclusiones

- 5.1. El dispositivo se encuentra en buen estado operativo, no se identifican fallas críticas y todos los sistemas mecánicos funcionan dentro de los parámetros esperados.
- 5.2. Se recomienda continuar con el mantenimiento preventivo según la periodicidad establecida y revisar nuevamente en un lapso de 6 meses o en caso de detectar anomalías durante su uso.


## 6. Recomendaciones

- 6.1. Evitar golpes o sobrecargas en la estructura.
- 6.2. Mantener lubricación periódica en puntos de fricción.
- 6.3. Almacenar en un ambiente limpio y seco para evitar corrosión.
- 6.4. Realizar inspecciones visuales antes de cada uso.

## 7. Aprobación

A continuación, se detalla los datos de las personas involucradas en la ejecución de este servicio:

# NO

  
Ing. Isaac Calle  
Técnico de mantenimiento

  
Ing. Mateo Bórquez  
Gerente Técnico

INFORME DE MANTENIMIENTO	Código: <b>61505.1</b>
	Edición: <b>01</b>
	Fecha Emisión: <b>2025-11-27</b>

Produced by: Isaac Calle, Eng. – Maintenance Technician  
Approved by: Mateo Borquez, Eng. – Technical Manager


# NO VALIDO

8. Anexo Fotográfico

Equipo: RIESTER

N.º de Serie: INN-39470

INNOVATEC  
Industrial Solutions



NO

APROBADO

Las imágenes presentadas corresponden al registro fotográfico del equipo durante el mantenimiento preventivo básico.

INFORME DE  
MANTENIMIENTO

Código: 61505.1

Edición: 01

Fecha Emisión: 2025-11-27

Produced by: Isaac Calle, Eng. – Maintenance Technician  
Approved by: Mateo Borquez, Eng. – Technical Manager