

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	CORPORACION FAVORITA C.A.		
RUC:	1790016919001	Fecha:	9/2/24, 2:53 PM
Dirección:	COTOGCHOA / AV. GENERAL ENRIQUEZ S/N, QUITO (PICHINCHA), ECUADOR		
e-mail:	ltite@favorita.com	Teléfonos:	0982222303/
Contacto:	ING. LUIS TITE	Cargo:	Calidad

DATOS DEL INSTRUMENTO

Nro	Ingreso	Instrumento	Marca	Modelo	Intervalo	Serie	Observaciones Específicas
1	49149	Vacuometro Digital	BUSCH	VACTEST PRP 500 D	(1 a 1050) mbar	B21-9190-A01-1	NINGUNA Accesorios: X1 Base de carga
2	49150	Termohigrometro (datalogger)	ELITECH	RC-4HC	(-30 a 70) °C (10 a 99) HR	INN-H-18-189	NINGUNA Accesorios: X1 Sonda de medición Externa
3	49151	Termohigrometro (datalogger)	ELITECH	RC-4HC	(-30 a 70) °C (10 a 99) HR	EF722A104834	NINGUNA Accesorios: X1 Sonda de medición Externa
4	49152	Termohigrometro (datalogger)	ELITECH	RC-4HC	(-30 a 70) °C (10 a 99) HR	EF7203H01726	NINGUNA Accesorios: X1 Sonda de medición Externa
5	49153	Termohigrometro (datalogger)	ELITECH	RC-4HC	(-30 a 70) °C (10 a 99) HR	EF7212100080	NINGUNA Accesorios: X1 Sonda de medición Externa
6	49154	Termohigrometro (datalogger)	ELITECH	RC-4HC	(-30 a 70) °C (10 a 99) HR	EF7212100063	NINGUNA Accesorios: X1 Sonda de medición Externa
7	49155	Termohigrometro (datalogger)	ELITECH	RC-4HC	(-30 a 70) °C (10 a 99) HR	EF7212100078	NINGUNA Accesorios: X1 Sonda de medición Externa
8	49156	Termohigrometro (datalogger)	ELITECH	RC-4HC	(-30 a 70) °C (10 a 99) HR	EF7212100065	NINGUNA Accesorios: X1 Sonda de medición Externa
9	49157	Termohigrometro (datalogger)	ELITECH	RC-4HC	(-30 a 70) °C (10 a 99) HR	EF7186E00444	El Equipo NO enciende, no se puede verificar su funcionamiento El equipo tiene la batería agotada Requiere batería (X1-CR2450) Accesorios: X1 Sonda de medición Externa
10	49158	Termohigrometro (datalogger)	ELITECH	RC-4HC	(-30 a 70) °C (10 a 99) HR	EF7212100079	El equipo tiene la batería agotada Requiere batería (X1-CR2450) Accesorios: X1 Sonda de medición Externa
11	49159	Termohigrometro (datalogger)	ELITECH	RC-4HC	(-30 a 70) °C (10 a 99) HR	EF7212100061	El Equipo NO enciende, no se puede verificar su funcionamiento El equipo tiene roto el display El equipo tiene la batería agotada Requiere batería (X1-CR2450) Accesorios: X1 Sonda de medición Externa
12	49160	LUMINÓMETRO	3M	Cleant-Trace LM1	VER ESPECIFICACIONES	MVD0267	NINGUNA Accesorios: X1 Cable usb X1 Hisopo
13	49161	Medidor Multiparametro (pH/Conductividad/Temperatura/Electrica)	APERA	PC60-Z	(0 a 14) PH (0 a 50) °C (0 a 50) °C	INN-49161	El equipo muestra batería baja Requiere cambio de baterías (X4-3A)
14	49162	Medidor Multiparametro (pH/Conductividad/Temperatura/Electrica)	APERA	PC60-Z	(0 a 14) PH (0 a 50) °C (0 a 50) °C	6780337684	NINGUNA
15	49163	Fotómetro	HANNA	HI97701	VER ESPECIFICACIONES	904470089111	NINGUNA Accesorios: X1 Recipiente

OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN			
Elaborado por:	1725499238	Fernando Betancourt	recepcion.entrega@group-innovatec.com
Entregó al Laboratorio:		Firma:	