

INFORME				
No. de Informe:	2025-58256		Fecha de revisión:	2025-07-07
Descripción del proyecto y/o Equipo:		Torquímetro		
Marca:	UYUSTOOLS	Modelo:	TQM104	
No. de serie:	589514		ID/Código:	--
Propietario:	COINSECA PANAMA S.A			
Contacto:	Ing. Rubén Gutiérrez/ 6241-2122			
Informe realizado por:		Tec. Jeans Valdés		

1. Observaciones de ingreso:

Se recibió la herramienta sin haber sido reajustada a su valor mínimo, lo que puede afectar la calibración por fatiga del resorte interno.



2. Procedimiento:

Al realizar la calibración al equipo, los datos dieron como resultado que el mismo se encuentre fuera de tolerancia especificado en la Norma ISO 6789:2017.

3. Complementos de la revisión:

Acto seguido, se realizó el ajuste de la herramienta y se volvió al realizar la prueba, pero aun así no cumplió con los EMP (errores máximos permitido).



4. Observaciones:

Pese haber intentado reajustar la herramienta a partir del 40% del valor máximo, aún mantenía errores fuera del rango de tolerancia especificado por la norma arriba citada, por lo que se toma la decisión de rechazar el instrumento ya que no cumple con los parámetros exigidos.

5. Recomendaciones:

- Se recomienda un reemplazo del equipo
- Por recomendación de este tipo de herramientas de trabajo, al momento de terminar el uso se debe devolver a la capacidad mínima.