

INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BÁSICO

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

Informe No.:	67207	Fecha de Mantenimiento:	2026-03-26
Propietario:	CONSTRUCCIONES Y PRESTACIONES PETROLERAS S.A. CPP	Técnico de Mantenimiento:	Mauricio Landívar
LA CORUÑA N28-14 Y MANUEL ITURREY, QUITO, PICHINCHA			

1. Datos

Equipo:	Pie de rey	Código empresa:	*****
Marca:	Mitutoyo	Rango:	(0 a 300)mm
Modelo:	530-115	División de escala:	0.05 mm
Serie:	16201617	Ubicación:	*****

2. Condiciones Ambientales

Temperatura:	(21 ± 10) °C	Humedad Relativa:	(50 ± 15) %HR
---------------------	--------------	--------------------------	---------------

3. Antecedente

La entidad contrata el servicio de Mantenimiento Preventivo Básico del equipo, a fin de mantener la vida útil y funcionamiento óptimo.

4. Descripción de Actividades Realizadas

La ejecución de este mantenimiento se realiza por escalones:

4.1. Primer Escalón:

4.1.1. Verificación del estado físico del equipo. (FAIL)

Detalles:

En esta etapa se identifica que el equipo no funciona correctamente, se encuentra bajo contenido de óxido y residuos de materia prima.

4.2. Segundo Escalón:

4.2.1. Verificación de la movilización del pie de rey. (FAIL)

Detalles:

INFORME DE MANTENIMIENTO	Código:	67207
	Edición:	01
	Fecha Emisión:	2026-03-26

Produced by:
Approved by:



ndívar – Maintenance Technician
Juez, Eng. – Technical Manager

Se determina que el equipo no se mueve debido a que tiene una oxidación interna lo que no permite pueda realizar mediciones y se encuentra en un estado rígido.

5. Conclusiones


- 5.1. El mantenimiento preventivo fue llevado con éxito, garantizando la vida útil del equipo bajo condiciones normales de uso.
- 5.2. El equipo no es apto para uso normal.

6. Recomendaciones

- 6.1. Se recomienda dar de baja el equipo.


7. Aprobación

A continuación, se detalla los datos de las personas involucradas en la ejecución de este servicio:



Mauricio Landivar
Técnico de mantenimiento

Ing. Mateo Bórquez
Gerente Técnico



INFORME DE
MANTENIMIENTO

Código:	67207
Edición:	01
Fecha Emisión:	2026-03-26

Produced by: Mauricio Landivar – Maintenance Technician
Approved by: Mateo Borquez, Eng. – Technical Manager

8. Anexo Fotográfico



Figura 1. Sección oxidada.



Figura 2. Sección oxidada.

INFORME DE MANTENIMIENTO	Código: 67207
	Edición: 01
	Fecha Emisión: 2026-03-26

Produced by: Mauricio Landivar – Maintenance Technician
Approved by: Mateo Borquez, Eng. – Technical Manager