

1792514576001  
INNOVATECIS CIA. LTDA.

- Temperatura
- Humedad
- Variables Eléctricas
- Presión
- Par Torsional
- Longitud
- Masa
- Volumen
- Flujo
- Densidad
- Viscosidad
- Dureza
- Fuerza
- Fotometría
- Sonometría
- Fuerza Rotacional
- Tiempo
- Análisis Dimensional

# INNOVATEC

Industrial Solutions

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

RECEPCIÓN No.

2026-14625

Asesor:

SM

Oficinas / Laboratorios / Centro de Capacitación  
José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro  
+593 26 040 607 / +593 99 523 0692 / +593 22 491 593 /  
+593 26 002 953 / +593 26 002 954 / +593 26 002 955  
innovatec@innovatec.com.ec / www.innovatec.com.ec

INN-FAD-05 (5)

Calibración, Mantenimiento Preventivo y Correctivo,  
Venta de equipos, Auditorías Técnicas y de Gestión,  
Solución de No Conformidades, Implementación de Normas,  
Capacitación Especializada, Asesora,  
Proyectos de Ingeniería, y más...

- Temperatura
- Humedad
- Variables Eléctricas
- Presión
- Par Torsional
- Longitud
- Masa
- Volumen
- Flujo
- Densidad
- Viscosidad
- Dureza
- Fuerza
- Fotometría
- Sonometría
- Fuerza Rotacional
- Tiempo
- Análisis Dimensional

**INFORMACIÓN DEL CLIENTE**

Cliente:	QUIFATEX S.A.		
RUC:	1790371506001	Fecha:	3/30/26, 10:06 AM
Dirección:	Av. República E2-194 y Rumipamba, QUITO (PICHINCHA), ECUADOR		
e-mail:	Victor.Paguay@quifatex.com	Teléfonos:	2995100/099 339
Contacto:	Ing. Victor Paguay	Cargo:	Especialista en

**DATOS DEL INSTRUMENTO**

Nro	Ingreso	Instrumento	Marca	Modelo	Intervalo	Serie	Observaciones Específicas
1	67729	Controlador de Temperatura	FULL GAUGE	TC940RIPLUS	(2 a 8) °C	80831-0094-2207	Calibración In Situ
2	67730	Controlador de Temperatura	FULL GAUGE	MTC-543RIPLUS	(2 a 8) °C	28769-00057-843	Calibración In Situ
3	67731	Controlador de Temperatura	FULL GAUGE	TC940RIPLUS	(2 a 8) °C	80831-0110-2207	preguntar posible ct-31
4	67733	Controlador de Temperatura	FULL GAUGE	TI-44Eplus	(-50 a 75) °C	93963-0036-2511	Calibración In Situ Accesorios: Caja del Equipo X1 Sonda Manual
5	67734	Controlador de Temperatura	FULL GAUGE	TI-44Eplus	(-50 a 75) °C	93963-0036--2511	Calibración In Situ Accesorios: Caja del Equipo X1 Sonda Manual
6	67735	Controlador de Temperatura	FULL GAUGE	TI-44Eplus	(-50 a 75) °C	93963--0036-2511	Calibración In Situ Accesorios: Caja del Equipo X1 Sonda Manual
7	67736	Controlador de Temperatura	FULL GAUGE	TC900RIPlus	(2 a 8) °C	57344-0018-1638	Calibración In Situ
8	67737	Controlador de Temperatura	FULL GAUGE	TC900RIPlus	(2 a 8) °C	56712-0117-1630	Calibración In Situ
9	67739	Controlador de Temperatura	FULL GAUGE	TC900RIPlus	(2 a 8) °C	76850-0140-2117	Calibración In Situ
10	67740	Controlador de Temperatura	FULL GAUGE	TC900RIPlus	(2 a 8) °C	76482-0110-2110	Calibración In Situ
11	67741	Controlador de Temperatura	FULL GAUGE	TC-940RI	(2 a 8) °C	25427-0007	Calibración In Situ
12	67815	Controlador de Temperatura	FULL GAUGE	TI-44Eplus	(-50 a 75) °C	93963--0036--2511	Calibración In Situ Accesorios: Caja del Equipo X1 Sonda Manual
13	67816	Controlador de Temperatura	FULL GAUGE	TC940RIPLUS	(2 a 8) °C	39340-0391-1152	Calibración In Situ
14	67817	Controlador de Temperatura	FULL GAUGE	TC940RIPLUS	(2 a 8) °C	39340-0388-1152	Calibración In Situ
15	67818	Controlador de Temperatura	FULL GAUGE	TC940RIPLUS	(2 a 8) °C	34241-0343-1018	Calibración In Situ
16	67819	Controlador de Temperatura	FULL GAUGE	TC940RIPLUS	(2 a 8) °C	42886-0114-1249	Calibración In Situ
17	67820	Controlador de Temperatura	FULL GAUGE	TC940RIPLUS	(2 a 8) °C	42886-0084-1249	Calibración In Situ
18	67821	Controlador de Temperatura	FULL GAUGE	TC940RIPLUS	(2 a 8) °C	50059-0242-1438	Calibración In Situ
19	67823	Controlador de Temperatura	FULL GAUGE	TC940RIPLUS	(2 a 8) °C	50059-0303-1438	Calibración In Situ
20	67826	Controlador de Temperatura	FULL GAUGE	TC900RIPlus	(2 a 8) °C	52690-0544-1524	Calibración In Situ
21	67828	Controlador de Temperatura	FULL GAUGE	TC900RIPlus	(2 a 8) °C	80185-0765-2149	Calibración In Situ
22	67829	Controlador de Temperatura	FULL GAUGE	TC900RIPlus	(2 a 8) °C	80185-0656-2149	Calibración In Situ

- Temperatura
- Humedad
- Variables Eléctricas
- Presión
- Par Torsional
- Longitud
- Masa
- Volumen
- Flujo
- Densidad
- Viscosidad
- Dureza
- Fuerza
- Fotometría
- Sonometría
- Fuerza Rotacional
- Tiempo
- Análisis Dimensional

23	67830	Controlador de Temperatura	FULL GAUGE	TC940RIPLUS	(2 a 8) °C	39340-0362-1152	Calibración In Situ
24	67831	Controlador de Temperatura	FULL GAUGE	TC940RIPLUS	(2 a 8) °C	40758-0086-1210	Calibración In Situ
25	67832	Controlador de Temperatura	FULL GAUGE	TC940RIPLUS	(2 a 8) °C	45598-0220-1335	Calibración In Situ
26	67833	Controlador de Temperatura	FULL GAUGE	TC940RIPLUS	(2 a 8) °C	45645-2886-1335	Calibración In Situ
27	67834	Controlador de Temperatura	FULL GAUGE	TI-44Eplus	(-50 a 75) °C	93963-0023-2511	Calibración In Situ Accesorios: Caja del Equipo X1 Sonda Manual
28	67835	Controlador de Temperatura	FULL GAUGE	TI-44Eplus	(-50 a 75) °C	93963-0023-251 1	Calibración In Situ Accesorios: Caja del Equipo X1 Sonda Manual
29	67836	MEDIDOR DE VOLTAJE	FULL GAUGE	Phase log plus /02	(0 a 250) V	45603-0309-1340	Calibración In Situ

OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

--

Elaborado por:	1725751984	Steven Muñoz	laboratorio5@group-innovatec.com
Entregó al Laboratorio:		Firma:	