

1792514576001
INNOVATECIS CIA. LTDA.

- Temperatura
- Humedad
- Variables Eléctricas
- Presión
- Par Torsional
- Longitud
- Masa
- Volumen
- Flujo
- Densidad
- Viscosidad
- Dureza
- Fuerza
- Fotometría
- Sonometría
- Fuerza Rotacional
- Tiempo
- Análisis Dimensional

INNOVATEC

Industrial Solutions

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

RECEPCIÓN No.

2026-13895

Asesor:

FB

Oficinas / Laboratorios / Centro de Capacitación
José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro
+593 26 040 607 / +593 99 523 0692 / +593 22 491 593 /
+593 26 002 953 / +593 26 002 954 / +593 26 002 955
innovatec@innovatec.com.ec / www.innovatec.com.ec

INN-FAD-05 (5)

Calibración, Mantenimiento Preventivo y Correctivo,
Venta de equipos, Auditorías Técnicas y de Gestión,
Solución de No Conformidades, Implementación de Normas,
Capacitación Especializada, Asesora,
Proyectos de Ingeniería, y más...

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	EMPRESA PUBLICA - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		
RUC:	1865030070001	Fecha:	1/5/26, 10:55 AM
Dirección:	ANTONIO CLAVIJO 10-24 E ISAIAS SANCHEZ, AMBATO (TUNGURAHUA), ECUADOR		
e-mail:	comprasinfima@emapa.gob.ec	Teléfonos:	032997700/
Contacto:	Nancy Cecilia Pico Jijon	Cargo:	Compras Publicas

DATOS DEL INSTRUMENTO

Nro	Ingreso	Instrumento	Marca	Modelo	Intervalo	Serie	Observaciones Específicas
1	64672	Pinza Amperimétrica	FLUKE	381	VER ESPECIFICACIONES	DT30-475	NINGUNA Accesorios: Estuche del Equipo X1 Par de Cables de conexión X1 Cable IFLEX SN: 35880258WS
2	64673	Multímetro	FLUKE	289	VER ESPECIFICACIONES	36390021	NINGUNA Accesorios: Estuche del Equipo X1 Juego de 3 Cables de conexión X1 Cable usb X1 Termocupla tipo K X1 Sensor
3	64674	Comprobador Resistencia Aislamiento	TENMARS	TM-507	VER ESPECIFICACIONES	061004032	NINGUNA Accesorios: Estuche del equipo X1 Par de Cables de conexión
4	64675	Sonómetro	AMPROBE	SM-20-A	(35 a 130) dB	14090132	El equipo No tiene Batería (X1-9v) Accesorios: Estuche del equipo X1 Cable USB
5	64676	Cámara Termográfica	FLUKE	Ti32	(-10 a 500) °C	Ti32-10070180	NINGUNA Accesorios: Maleta del equipo X1 Batería X1 Cargador + base de baterías X1 Adaptador Multiple x1 Cable USB X1 Adaptador de Cargador
6	64677	Comprobador Puesta a Tierra	FLUKE	1625	VER ESPECIFICACIONES	S103604069B4	NINGUNA Accesorios: Estuche del equipo X2 Pinzas El-162X X3 Rollos de cable rojo X1 Par de cables de conexión X4 Puntas X1 Cable azul
7	64678	Medidor de Vibraciones / Acelerómetro	FLUKE	810	VER ESPECIFICACIONES	3672002	NINGUNA Accesorios: Maleta del Equipo X1 Sensor óptico Fluke SN:1627006142 X1 Punta de Sensor Fluke 3530769 SN: 7276 X1 Cable de conexión X1 Cargador X1 Cable USB X3 Acoples de Cargador X10 Pesas Manuales
8	64679	Calibrador de procesos	FLUKE	754	VER ESPECIFICACIONES	3638008	NINGUNA Accesorios: Estuche del equipo X1 Cargador X1 Par de Cables de conexión X1 Cable 2a1 X4 Terminales tipo lagarto X3 Terminales de punta X1 Cable pequeño X1 Par de Cables de conexión X4 Terminales tipo gancho X3 Acoples de cargador
9	64680	ANALIZADOR DE REDES	AEMC	3945-B	VER ESPECIFICACIONES	164687DJ DV	NINGUNA Accesorios: Estuche + Maleta del equipo X1 Cable de poder X3 Cables IFLEX X4 Cables de conexión con Terminal tipo lagarto X2 Cables de datos

10	64681	Analizador/Alineador de Ejes (Distancia y Ángulo)	FLUKE	830	VER ESPECIFICACIONES	3619001	NINGUNA Accesorios: Maleta del Equipo X2 Sensores inalámbrico X1 Modulo de conexión X2 Cables usb X1 Pendrive X1 Cargador X4 Acoples de Cargador X4 Varillas X2 Llaves exagonales X1 Flexometro
----	-------	---	-------	-----	----------------------	---------	---

OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

Elaborado por:	1725499238	Fernando Betancourt	repcion.entrega@group-innovatec.com
Entregó al Laboratorio:		Firma:	