

- Temperatura
- Humedad
- Variables Eléctricas
- Presión
- Par Torsional
- Longitud
- Masa
- Volumen
- Flujo
- Densidad
- Viscosidad
- Dureza
- Fuerza
- Fotometría
- Sonometría
- Fuerza Rotacional
- Tiempo
- Análisis Dimensional

**INFORMACIÓN DEL CLIENTE**

Cliente:	MEDICORSA CIA. LTDA.		
RUC:	1791752732001	Fecha:	3/3/26, 2:35 PM
Dirección:	IÑAQUITO / JAPON E5-107 Y AV. AMAZONAS, QUITO (PICHINCHA), ECUADOR		
e-mail:	hugo.estrella@grupocor.com	Teléfonos:	/0998162169
Contacto:	ING. HUGO ESTRELLA	Cargo:	CORR. DE SERVICIO

**DATOS DEL INSTRUMENTO**

Nro	Ingreso	Instrumento	Marca	Modelo	Intervalo	Serie	Observaciones Específicas
1	66786	Analizador de Seguridad Eléctrica	FLUKE	ESA612	VER ESPECIFICACIONES	5138260	NINGUNA Accesorios: Estuche del equipo X1 Cable de poder X1 Par de cables de conexión X1 Cable multiconexion X1 Cable USB X1 Acople Fluke BJ2ECG Manual
2	66787	Simulador de Paciente y Signos Vitales	FLUKE	ProSim 8	VER ESPECIFICACIONES	6069047	NINGUNA Accesorios: Estuche del equipo X1 Cargador X2 Cables X1 Cable USB X1 Caja Mandrel set Manuales
3	66788	Analizador de calidad de Energía	FLUKE	435 SERIES II	VER ESPECIFICACIONES	46853108	NINGUNA Accesorios: Estuche del equipo X4 Cables i430-FLEXI-TF-II X5 Cables de conexión X5 Terminales tipo lagarto X1 Cable USB X1 Cargador X3 Cables de poder Manuales
4	66789	Manómetro digital	Measureman	MA088	(0 a 15) psi	2012145269863	NINGUNA Accesorios: Caja del equipo X1 Acople
5	66790	Manómetro digital	WIKA	DG-10-S	VER ESPECIFICACIONES	1491595	El equipo No enciende tiene cables del porta pilas roto Accesorios: Estuche del equipo El equipo se encuentra con una bomba de presión X5 Mangueras Acoples
6	66791	Manómetro Analógico	WIKA	N/A	(0 a 6) bar	INN-54463	NINGUNA
7	66792	Simulador de signos vitales	Pronk Technologies	Simcube SC-5	VER ESPECIFICACIONES	6062	NINGUNA Accesorios: Estuche del equipo X1 Sensor OxSim OX-1 X1 Regleta de conexión X1 Cargador X2 Cables de datos X1 Cable multiconexion X1 Cable con oxímetro X1 Funda con acoples X2 Mangueras X5 Cables de conexión X1 Brazaletes
8	66793	Baño de peso húmedo	FLUKE	6102	VER ESPECIFICACIONES	A82089	NINGUNA Accesorios: Estuche del equipo X1 Cable de poder X1 Recipiente con líquido X2 Cables de datos Manual
9	66794	Termómetro infrarrojo/Pirómetro	FLUKE	62 MAX	(-30 a 500) °C	32520675WS	NINGUNA

**OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN**

Elaborado por:	1725499238	Fernando Betancourt	repcion.entrega@group-innovatec.com
Entregó al Laboratorio:		Firma:	