

1792514576001  
INNOVATECIS CIA. LTDA.

- Temperatura
- Humedad
- Variables Eléctricas
- Presión
- Par Torsional
- Longitud
- Masa
- Volumen
- Flujo
- Densidad
- Viscosidad
- Dureza
- Fuerza
- Fotometría
- Sonometría
- Fuerza Rotacional
- Tiempo
- Análisis Dimensional

# INNOVATEC

Industrial Solutions

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

RECEPCIÓN No.

2026-14554

Asesor:

KR

Oficinas / Laboratorios / Centro de Capacitación  
Local 68-1, Avenida Los Fundadores entre calle 74 y 75  
+507 31 028 68 / +507 65 422 612  
panama.innovatec@group-innovatec.com /  
www.innovatec.com.pa

INN-FAD-05 (5)

Calibración, Mantenimiento Preventivo y Correctivo,  
Venta de equipos, Auditorías Técnicas y de Gestión,  
Solución de No Conformidades, Implementación de Normas,  
Capacitación Especializada, Asesora,  
Proyectos de Ingeniería, y más...

- Temperatura
- Humedad
- Variables Eléctricas
- Presión
- Par Torsional
- Longitud
- Masa
- Volumen
- Flujo
- Densidad
- Viscosidad
- Dureza
- Fuerza
- Fotometría
- Sonometría
- Fuerza Rotacional
- Tiempo
- Análisis Dimensional

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	Fastenal Panamá S.A		
RUC:	1644764-1-674450	Fecha:	3/20/26, 9:08 AM
Dirección:	Juan Díaz, Don Bosco, Calle Corredor Sur, Edif. PH Zona Uno, Terminal Industrial,		
e-mail:	maribgon@fastenal.com	Teléfonos:	6747-3835/6747-
Contacto:	Maribel Gonzalez	Cargo:	No indicado

DATOS DEL INSTRUMENTO

Nro	Ingreso	Instrumento	Marca	Modelo	Intervalo	Serie	Observaciones Específicas
1	67384	Calibrador Pie de Rey	MITUTOYO	530-104	VER ESPECIFICACIONES	20044470	PRESENTA NIVELES DE OXIDACION EN EL CARRIL Y EN LA ESCALA Accesorios: ESTUCHE DE TRANSPORTE
2	67385	Calibrador Pie de Rey	TOTAL	TMT321501	VER ESPECIFICACIONES	2029042	NUMERO DE SERIE INCORRECTO EN ETIQUETA Accesorios: ESTUCHE DE TRANSPORTE
3	67389	Profundímetro	MITUTOYO	VDS-30AX	(0 a 300) mm	0002400	EQUIPO NO ENCIENDE; se derramo el acido de la batería. Accesorios: ESTUCHE
4	67394	Micrómetro de Exteriores	MITUTOYO	103-143-10	(150 a 175) mm	72286537	NA Accesorios: ESTUCHE DE TRANSPORTE, EXTENCION DE PRUEBA Y LLAVE PARA AJUSTAR
5	67395	Transductor de Torque	STAHLWILLE	7700W/1000	VER ESPECIFICACIONES	521200224	NA Accesorios: LECTOR Y ADAPTADOR DE CORRIENTE
6	67398	Medidor de Aislamiento	FLUKE	1507	VER ESPECIFICACIONES	54081297WS	EQUIPO NO ENCIENDE, ACIDO DE BATERIA EN EL EQUIPO Accesorios: NINGUNO
7	67399	Multímetro	FLUKE	289	VER ESPECIFICACIONES	65660010	NA Accesorios: ESTUCHE DE TRANSPORTE, CABLES DE MEDICION
8	67400	Torquímetro	STAHLWILLE	730-5	VER ESPECIFICACIONES	322102994	FALTA TAPA DEL MANGO, FALTA TAPA DEL VISOR DE LA ESCALA Accesorios: NINGUNO
9	67434	Torquímetro	GEDORE	MINI 753-11	VER ESPECIFICACIONES	T103238	NA Accesorios: CAJA DE TRANSPORTE Y MANUAL
10	67436	Torquímetro	STAHLWILLE	775/50	VER ESPECIFICACIONES	21H010	NA Accesorios: ESTUCHE DE TRANSPORTE
11	67437	Torquímetro	GEDORE	TSC10	VER ESPECIFICACIONES	2LV063586	NA Accesorios: CAJA DE TRANSPORTE
12	67438	Torquímetro	STAHLWILLE	730N/20	VER ESPECIFICACIONES	120376351	NA Accesorios: ESTUCHE DE TRANSPORTE
13	67450	Torquímetro	STAHLWILLE	730N/5	VER ESPECIFICACIONES	120499289	NO TIENE CABEZAL Accesorios: CAJA DE TRANSPORTE
14	67454	Torquímetro	STAHLWILLE	730/20	VER ESPECIFICACIONES	321052788	SIN TABA EN EL MANGO Accesorios: CAJA DE TRANSPORTE
15	67455	Torquímetro	STAHLWILLE	730N/40	VER ESPECIFICACIONES	120479038	NA Accesorios: SIN ESTUCHE
16	67456	Torquímetro	STAHLWILLE	730/40	VER ESPECIFICACIONES	208353066	SIN TAPA EN EL MANGO, NO TIENE TAPA EN EL VISOR DE LA ESCALA Accesorios: SIN ESTUCHE

- Temperatura
- Humedad
- Variables Eléctricas
- Presión
- Par Torsional
- Longitud
- Masa
- Volumen
- Flujo
- Densidad
- Viscosidad
- Dureza
- Fuerza
- Fotometría
- Sonometría
- Fuerza Rotacional
- Tiempo
- Análisis Dimensional

17	67458	Torquímetro	STAHLWILLE	NO INDICADO	VER ESPECIFICACIONES	119312063	SIN TAPA EN EL MANGO Accesorios: ESTUCHE DE TRASPORTE
18	67460	Torquímetro	GEDORE	NO INDICADO	VER ESPECIFICACIONES	G074263	NA Accesorios: NINGUNO
19	67461	Analizador de Motores	ELMA	TR1000	VER ESPECIFICACIONES	P10673-0592	NA Accesorios: ESTUCHE
20	67462	Manómetro digital	BAUMER	No Indicado	VER ESPECIFICACIONES	102670076	NO ENCIENDE Accesorios: ESTUCHE, MANGUERA DE CONEXION, 1 BATERIA Y UNA CORREA
21	67466	COMPROBADOR DE VOLTAJE	FAMECA	TAG780	VER ESPECIFICACIONES	S00090H	EQUIPO NO ENCIENDE SIN BATERIA Accesorios: ESTUCHE
22	67467	Termómetro infrarrojo/Pirómetro	Fluke	62 MAX	VER ESPECIFICACIONES	64780090WS	EQUIPO SIN BATERIA Accesorios: ESTUCHE
23	67468	PINZA AMPERIMETRICA	Fluke	T5-1000	VER ESPECIFICACIONES	66600317WS	NA Accesorios: CAJA, 2 PUNTAS DE PRUEBA
24	67469	MILIOHMETRO	MEGGER	DLRO BT51	VER ESPECIFICACIONES	101663954	NA Accesorios: CABLES DE MEDICION Y CABLE DE ALIMENTACION Y ESTUCHE
25	67470	Módulo de Presión Manométrica / Transductor de Presión (Requiere Lector)	PARKER	SCP-400-74-02	(0 a 400) bar	3743RK9	NA Accesorios: ESTUCHE DE TRANSPORTE, LECTOR S/N.: M72936; Modelo: SCM-155-0-02; MARCA Parker Sensocontrol
26	67471	MEGOOHMETRO	CHAUVIN ARNOUX	C.A. 6550	VER ESPECIFICACIONES	117086	NA Accesorios: CABLES DE CONEXION Y CABLE DE CORRIENTE
27	67472	Lazo amperimétrico	Fluke	I400	VER ESPECIFICACIONES	52780662	NA Accesorios: SIN LECTOR
28	67473	LLAVE DINAMOMETRICA	FLAIR	FLAIRAT45S38L	VER ESPECIFICACIONES	HIJ0780	NA Accesorios: NINGUNO
29	67474	LLAVE DINAMOMETRICA	FLAIR	FLAIRAT45S38L	VER ESPECIFICACIONES	KOPL8900	NA Accesorios: NINGUNO
30	67475	Torquímetro	STAHLWILLE	721Nf/100	VER ESPECIFICACIONES	120366215	NA Accesorios: PALANCA DE FUERZA Y ESTUCHE
31	67476	Torquímetro	STAHLWILLE	721Nf/80	VER ESPECIFICACIONES	122167421	NA Accesorios: BOLSA DE TRANSPORTE
32	67477	Nivel digital	BOSCH	GIM60	VER ESPECIFICACIONES	12400082	DERRAME DE ACIDO DE BATERIA, EQUIPO NO ENCIENDE Accesorios: ESTUCHE DE VIAJE

OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

Elaborado por:	8-847-307	Katya Rodríguez	laboratorio2.panama@group-innovatec.
Entregó al Laboratorio:		Firma:	