



# INFORME DE MANTENIMIENTO

## LABORATORIO DE BIOMÉDICA

|              |   |                           |                    |
|--------------|---|---------------------------|--------------------|
| Informe No.: | 32062   | Fecha de Mantenimiento:   | 2023-03-20         |
| Propietario: | CONSTRUCCIONES Y PRESTACIONES PETROLERAS S.A. CPP.  | Técnico de Mantenimiento: | Ing. Mateo Bórquez |
| Dirección:   | LA CORUÑA N28-14 Y MANUEL ITURREY, QUITO, PICHINCHA |                           |                    |

### 1. Datos

|         |                      |                     |                    |
|---------|----------------------|---------------------|--------------------|
| Equipo: | Nebulizador          | Código empresa:     | *****              |
| Marca:  | American Bantex Corp | Rango:              | *****              |
| Modelo: | AlphaNeb Plus 3200   | División de escala: | *****              |
| Serie:  | 083383               | Ubicación:          | Dispensario Médico |

### 2. Condiciones Ambientales

|              |         |                   |           |
|--------------|---------|-------------------|-----------|
| Temperatura: | 21.8 °C | Humedad Relativa: | 46.2 % HR |
|--------------|---------|-------------------|-----------|

### 3. Descripción de Actividades realizadas

A continuación, se detallan los pasos realizados en el mantenimiento preventivo:

| GRÁFICO DEL EQUIPO | TRABAJO REALIZADO                                       | ESTADO |
|--------------------|---|--------|
|                    | Limpieza de carcaza                                     | ✓      |
|                    | Inspección de conexión eléctrica                        | ✓      |
|                    | Inspección de switch de encendido                       | ✓      |
|                    | Inspección de conexiones de ventilador y bomba de aire. | ✓      |
|                    | Inspección de mangueras de aire.                        | ✓      |
|                    | Inspección y verificación de integridad de ventilador   | ✓      |
|                    | Pruebas generales del equipo                            | ✓      |
|                    | Limpieza Interna del equipo                             | ✓      |

Después del Mantenimiento Preventivo se determinó que el equipo funciona correctamente.

Ing. Mateo Bórquez  
Técnico Mantenimiento

Ing. Diego Almeida  
JEFE DE MANTENIMIENTO



**ANEXOS:**



**Figura 1.** Acumulación de abundante

