

# INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BÁSICO

## DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

Informe No.:	43826	Fecha de Mantenimiento:	2024-03-18
Propietario:	CONSTRUCCIONES Y PRESTACIONES PETROLERAS S.A. CPP	Técnico de Mantenimiento:	Jonathan Fonseca
Dirección:	LA CORUÑA N28-14 Y MANUEL ITURREY, QUITO, PICHINCHA		

### 1. Datos

Equipo:	Agitador girador de tubo	Código empresa:	*****
Marca:	Donatti	Rango:	*****
Modelo:	DH-1	División de escala:	*****
Serie:	101107	Ubicación:	Dispensario Médico

### 2. Condiciones Ambientales

Temperatura:	(21 ± 10) °C	Humedad Relativa:	(50 ± 15) %HR
--------------	--------------	-------------------	---------------

### 3. Antecedente

La entidad contrata el servicio de Mantenimiento Preventivo Básico del equipo, a fin de mantener la vida útil y funcionamiento óptimo.

### 4. Descripción de Actividades Realizadas

La ejecución de este mantenimiento se realiza por escalones:

#### 4.1. Primer Escalón:

- Verificación del estado físico del equipo. (PASS)
- Verificación del encendido del equipo. (PASS)

##### Detalles:

En esta etapa se identifica que el equipo enciende y funciona correctamente, no se encuentran residuos biológicos en el equipo, se encuentra bajo contenido de polvo externa e internamente por el uso normal y continuo del equipo. Se realiza limpieza profunda de todas las piezas.

#### 4.2. Segundo Escalón:

- Apertura y desmontaje de piezas intercambiables. (PASS)

##### Detalles:

INFORME DE MANTENIMIENTO	Código: <b>43826</b>
	Edición: <b>01</b>
	Fecha Emisión: <b>2024-03-20</b>

Produced by: Jonathan Fonseca – Maintenance

Technician

Approved by: Mateo Borquez, Eng. – Technical Manager

Se determina que el equipo no presenta más novedades y funciona correctamente.

## 5. Conclusiones


- 5.1. El mantenimiento preventivo fue llevado con éxito, garantizando la vida útil del equipo bajo condiciones normales de uso.

## 6. Recomendaciones

- 6.1. Se debería limpiar con un trapo y/o toalla de papel ligeramente húmeda para evitar acumulación excesiva de polvos sobre el equipo.

## 7. Aprobación

A continuación, se detalla los datos de las personas involucradas en la ejecución de este servicio:



<b>INFORME DE MANTENIMIENTO</b>	Código: <b>43826</b>
	Edición: <b>01</b>
	Fecha Emisión: <b>2024-03-20</b>

Produced by: Jonathan Fonseca – Maintenance  
Technician  
Approved by: Mateo Borquez, Eng. – Technical Manager

## 8. Anexo Fotográfico



**Figura 1.** Vista General del Equipo.



**Figura 2.** Revisión Componentes Internos.



**Figura 3.** Pruebas de Funcionamiento.

<b>INFORME DE MANTENIMIENTO</b>	<b>Código:</b> 43826 <b>Edición:</b> 01 <b>Fecha Emisión:</b> 2024-03-20
-------------------------------------	--

Produced by: Jonathan Fonseca – Maintenance  
Technician  
Approved by: Mateo Borquez, Eng. – Technical Manager