

INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BÁSICO

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

| | | | |
|--------------|--|---------------------------|------------------|
| Informe No.: | 51106 | Fecha de Mantenimiento: | 2024-11-05 |
| Propietario: | QUITO AIRPORT MANAGEMENT ECUADOR QUIAMAECUADOR S.A. | Técnico de Mantenimiento: | Jonathan Fonseca |
| Dirección: | TABABELA / VIA A TABABELA S/N Y Y VIA YARUQUI | | |

1. Datos

| | | | |
|---------|-------------------|---------------------|--------------------|
| Equipo: | Bomba de infusión | Código empresa: | ***** |
| Marca: | Hospira | Rango: | ***** |
| Modelo: | Plum A+ | División de escala: | ***** |
| Serie: | 18478860 | Ubicación: | Consultorio médico |

2. Condiciones Ambientales

| | | | |
|--------------|--------------|-------------------|---------------|
| Temperatura: | (21 ± 10) °C | Humedad Relativa: | (50 ± 15) %HR |
|--------------|--------------|-------------------|---------------|

3. Antecedente

La entidad contrata el servicio de Mantenimiento Preventivo Básico del equipo, a fin de mantener la vida útil y funcionamiento óptimo.

4. Descripción de Actividades Realizadas

La ejecución de este mantenimiento se realiza por escalones:

4.1. Primer Escalón:

- 4.1.1. Verificación del estado físico del equipo. (PASS)
- 4.1.2. Verificación del encendido del equipo. (PASS)

Detalles:

En esta etapa se identifica que el equipo enciende y funciona correctamente, no se encuentran residuos biológicos en el equipo, se encuentra bajo contenido de polvo externamente por el uso normal y continuo del equipo. No se encuentran manchas de oxidación. Se realiza limpieza profunda de todas las piezas.

4.2. Segundo Escalón:

- 4.2.1. Apertura y desmontaje de piezas intercambiables. (PASS)
- 4.2.2. Pruebas generales de funcionamiento. (PASS)

INFORME DE
MANTENIMIENTO

Código: 51106
Edición: 01
Fecha Emisión: 2024-11-05

Produced by:
Approved by:



inseca – Maintenance Technician
Juez, Eng. – Technical Manager

Detalles:

Se determina que el equipo no presenta más novedades y funciona correctamente. El sistema eléctrico se encuentra en condiciones aptas para su funcionamiento y con poca presencia de polvo y suciedad.

5. Conclusiones


- 5.1. El mantenimiento preventivo fue llevado con éxito, garantizando la vida útil del equipo bajo condiciones normales de uso.
- 5.2. El equipo es apto para uso normal.

6. Recomendaciones

- 6.1. El equipo debe estar conectado a una fuente de energía regulada durante la carga de batería para evitar que las variaciones de voltaje puedan afectar a los componentes.
- 6.2. Se debería limpiar con un trapo y/o toalla de papel ligeramente húmeda para evitar acumulación excesiva de polvos sobre el equipo

7. Aprobación

A continuación, se detalla los datos de las personas involucradas en la ejecución de este servicio:


 Jonathan Fonseca
 Técnico de mantenimiento


 Ing. Mateo Bórquez
 Gerente Técnico

**INFORME DE
MANTENIMIENTO**


| | |
|-----------------------|-------------------|
| Código: | 51106 |
| Edición: | 01 |
| Fecha Emisión: | 2024-11-05 |

Produced by: Jonathan Fonseca – Maintenance Technician
 Approved by: Mateo Borquez, Eng. – Technical Manager

8. Anexo Fotográfico



Figura 1. Vista frontal del equipo.



| | | |
|-----------------------------|----------------|------------|
| INFORME DE MANTENIMIENTO | Código: | 51106 |
| | Edición: | 01 |
| | Fecha Emisión: | 2024-11-05 |

Produced by: Jonathan Fonseca – Maintenance Technician
 Approved by: Mateo Borquez, Eng. – Technical Manager