

INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BÁSICO

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

Informe No.:	60895	Fecha de Mantenimiento:	2025-09-04
Propietario:	IDEAL ALAMBREC S.A.	Técnico de Mantenimiento:	Ing. Patricio Llerena
Dirección:	Panamericana Sur Km 15, S60 E3-423 y Calle E3		

1. Datos

Equipo:	GLUCÓMETRO	Código empresa:	*****
Marca:	ACCU-CHEK	Rango:	*****
Modelo:	Instant S	División de escala:	*****
Serie:	96802176952	Ubicación:	Centro Médico

Condiciones Ambientales

Temperatura:	(21 ± 10) °C	Humedad Relativa:	(50 ± 15) %HR
--------------	--------------	-------------------	---------------

2. Antecedente

La entidad contrata el servicio de Mantenimiento Preventivo Básico del equipo, a fin de mantener la vida útil y funcionamiento óptimo.

3. Descripción de Actividades Realizadas

La ejecución de este mantenimiento se realiza por escalones:

4.1. Primer Escalón:

- 4.1.1. Verificación del estado físico del equipo (PASS).
- 4.1.2. Verificación del encendido del equipo (PASS).
- 4.1.3. Verificación del estado de botones (PASS).
- 4.1.4. Verificación del estado del Lancero (PASS).

Detalles:

En esta etapa se pudo evidenciar que el equipo funciona correctamente, únicamente se encontró poca cantidad de polvo así como de residuos orgánicos, esto por su uso normal y continuo. Se realiza una limpieza profunda de todas las piezas y partes.

4.2. Segundo Escalón:

- 4.2.1. Verificación de lectura del equipo (PASS).

INFORME DE MANTENIMIENTO	Código: 60895
	Edición: 01
	Fecha Emisión: 2025-09-04

Produced by:  Llerena – Maintenance Technician
Approved by:  uez, Eng. – Technical Manager

Detalles:

Se determina que el equipo refleja lecturas al colocar la cinta para muestra de sangre. Se determina que el equipo funciona correctamente y se puede utilizar sin novedades.

4. Conclusiones


- 5.1. El mantenimiento preventivo fue llevado con éxito, garantizando la vida útil del equipo bajo condiciones normales de uso.

5. Recomendaciones

- 6.1. Limpiar de forma periódica el equipo con un trapo humedecido con un poco de alcohol para evitar acumulación excesiva de polvos y residuos biológicos sobre los componentes.

6. Aprobación

A continuación, se detalla los datos de las personas involucradas en la ejecución de este servicio:



INFORME DE MANTENIMIENTO	Código: 60895
	Edición: 01
	Fecha Emisión: 2025-09-04

Produced by: Ing. Patricio Llerena – Maintenance Technician
Approved by: Mateo Bórquez, Eng. – Technical Manager

7. Anexo Fotográfico



Figura 1. Lector funcionando correctamente



Figura 2. Vista general del equipo



Figura 2. Lancero en buen estado y funcionando

INFORME DE MANTENIMIENTO	Código: 60895
	Edición: 01
	Fecha Emisión: 2025-09-04

Produced by: Ing. Patricio Llerena – Maintenance Technician
Approved by: Mateo Borquez, Eng. – Technical Manager