

INFORME DE REVISIÓN TÉCNICA

LABORATORIO DE MASA

| | | | |
|--------------|---|---------------------------|-----------------------|
| Informe No.: | 51296 | Fecha de Revisión: | 2024-12-04 |
| Propietario: | PROCESADORA AGROINDUSTRIAL MIS FRUTALES | Técnico de Mantenimiento: | Ing. Patricio Llerena |
| Dirección: | SAN LUIS / CHIMBORAZO Y GARCÍA MORENO, RIOBAMBA, CHIMBORAZO | | |

1. Datos

| | | | |
|---------|-----------------|---------------------|--------------|
| Equipo: | Balanza Digital | Código empresa: | ***** |
| Marca: | N/A | Rango: | (0 a 3000) g |
| Modelo: | N/A | División de escala: | 1 g |
| Serie: | INN-51296 | Ubicación: | ***** |

2. Condiciones Ambientales

| | | | |
|----------------------|---------|---------------------------|----------|
| Temperatura Inicial: | 23.2 °C | Humedad Relativa Inicial: | 49.7 %HR |
| Temperatura Final: | 23.1 °C | Humedad Relativa Final: | 49.1 %HR |

3. Antecedente

La entidad privada contrata el servicio y solicita la revisión técnica del equipo, con el fin de obtener el actual estado del equipo.

4. Descripción de Actividades realizadas

A continuación, se detallan los diversos trabajos realizados en el equipo.

1er Nivel:

- Verificación del estado físico del equipo. (PASS)
- Verificación de la Pantalla del Equipo. (PASS)
- Verificación del encendido del equipo. (PASS)

Resultados 1er Nivel: En esta etapa se realiza la inspección superficial del equipo, y se puede evidenciar que el equipo funciona correctamente.

2do Nivel:

- Verificación del pesaje del equipo. (PASS)

Resultados 2do Nivel: El equipo no presenta problemas en las medidas de pesaje. y su funcionamiento es correcto.

5. Conclusiones

- El equipo funciona correctamente.



Produced by: Ing. Patricio Llerena – Technician of Maintenance
Approved by: Ing. Mateo Bórquez – Head of Maintenance

| | |
|--------------------------------|---|
| INFORME DE REVISIÓN TÉCNICA | Código: 51296 Edición: 01 Fecha Emisión: 2024-12-04 |
|--------------------------------|---|

6. Recomendaciones

- a) Realizar una limpieza periódica del equipo para prolongar la vida útil del equipo

7. Anexo fotográfico



Figura 1: Revisión interna del equipo



Figura 2: Equipo en buen estado



INNOVATEC
Industrial Solutions



Ing. Patricio Llerena
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO



Ing. Mateo Bórquez
JEFE DE MANTENIMIENTO

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| INFORME DE REVISIÓN TÉCNICA | Código: 51296 |
| | Edición: 01 |
| | Fecha Emisión: 2024-12-04 |

Produced by: Ing. Patricio Llerena – Technician of Maintenance
Approved by: Ing. Mateo Bórquez – Head of Maintenance