

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	3 M PANAMA S A		
RUC:	557-544-101637	Fecha:	3/18/25, 2:58 PM
Dirección:	PANAMA PACIFICO, PANAMERICAN CORPORATE CENTER, C FINAL, BODEGA 9065,		
e-mail:	mhernandez8@mmm.com	Teléfonos:	6530-1334/6530-
Contacto:	Mayo Hernandez	Cargo:	Quality Technician

DATOS DEL INSTRUMENTO

Nro	Ingreso	Instrumento	Marca	Modelo	Intervalo	Serie	Observaciones Específicas
1	55055	Regla	MITUTOYO	182-131	(0 a 300) mm	2210	Buen Estado Accesorios: Estuche
2	55056	Regla	MITUTOYO	182-131	(0 a 300) mm	2201	Buen Estado Accesorios: Estuche
3	55057	Regla	MITUTOYO	182-131	(0 a 300) mm	2109	Buen Estado Accesorios: Estuche
4	55058	Regla	MITUTOYO	182-131	(0 a 150) mm	2108	Residuos de sustancia pegajosa Accesorios: Estuche
5	55059	Regla	johnson	3900/40-0561	(0 a 100) cm	INN-55059	Manchas de marcador Accesorios: Ninguno
6	55063	Regla	johnson	3900/40-0561	(0 a 100) cm	INN-55060	Manchas de marcador Accesorios: Ninguno
7	55064	Regla	johnson	3900/40-0561	(0 a 100) cm	INN-55061	Manchas de marcador Accesorios: Ninguno
8	55065	Regla	johnson	3900/40-0561	(0 a 100) cm	INN-55062	Manchas de marcador Accesorios: Ninguno

OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

Elaborado por:	8-856-1290	Rodrigo Tejada Del Rosario	mecanica1@group-innovatec.com
Entregó al Laboratorio:		Firma:	