

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	Cobra Instalaciones y Servicios S.A.		
RUC:	2124700-1-1991	Fecha:	2026-01-21
Dirección:	Calle 74 Oeste y Av. 17C Norte, casa L21, Barrio La Gloria, Bethania, PANAMÁ (BELLA VISTA), PANAMÁ		
e-mail:	astrid.arroyo@ca.grupocobra.com	Teléfonos:	2616038 /
Contacto:	ASTRID ARROYO	Cargo:	No Indicado

INFORMACIÓN ESPECÍFICA

Forma de Pago:	CONTADO	Orden de Compra:	
-----------------------	---------	-------------------------	--

DETALLE DE EQUIPOS

#	Código	Cantidad	Descripción de Equipo o Instrumento	Tipo de Servicio	Método Técnico	Valor Unitario	Descuento	Valor con Descuento	Valor Total
Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
1		1	Revisión y Reparación Equipo Detector de Alta tensión MEGGER serie 1918005372	Servicio de Revisión Técnica		125.00	0%	125.00	125.00
2		1	Revision Técnica Equipo Megger con serie 1925006560 Id:	Servicio de Revisión Técnica		50.00	0%	50.00	50.00

Validez de la Garantía Técnica:	30	días calendario	Programación:	POR CONFIRMAR	NETO:	175.00
Revisión de la			Tiempo de Entrega:		DESCUENTO:	0.00
Nro. Órden:	1	versión			SUBTOTAL:	175.00
OBSERVACIONES						IVA 7%:
						TOTAL:

1. El cliente se compromete a entregar los equipos con BATERÍAS FUNCIONALES, caso contrario asumirá los valores generados por reemplazo de baterías y su cotización será modificada.
 2. De acuerdo a la norma ISO/IEC 17025 numeral 5.10.4.4. Se incluirán fechas de Próxima Calibración en los Certificados, sólo cuando el cliente lo solicite por escrito.
 3. La APROBACIÓN de esta proforma siempre deberá ser notificada a su Asesor Comercial.
 4. Todos los equipos entregados en Laboratorio, que no hayan sido retirados o solicitada su devolución previa cancelación; serán dados de baja luego de 60 días, sin reclamo alguno.

Datos del Asesor:	6796-3263	Betzaida Gonzalez	ventas.panama@group-innovatec.com
--------------------------	-----------	-------------------	-----------------------------------