

**INFORMACIÓN DEL CLIENTE**

Cliente:	ASTILLEROS PUERTO DE BALBOA, S.A		
RUC:	155706293-2-2021	Fecha:	5/13/25, 3:34 PM
Dirección:	Corregimiento Ancon, urbanizacion balboa, calle Ave Emanuel Vergara, PANAMA		
e-mail:	nadyi.espinosa@astibal.com	Teléfonos:	6928-9591/
Contacto:	Nadyi Espinosa	Cargo:	Tecnica Auxiliar

**DATOS DEL INSTRUMENTO**

Nro	Ingreso	Instrumento	Marca	Modelo	Intervalo	Serie	Observaciones Específicas
1	56926	Micrómetro de Exteriores	MITUTOYO	103-137	(0 a 25) mm	72734086	BUEN ESTADO Accesorios: Estuche + Caja del Equipo
2	56927	Micrómetro de Exteriores	MITUTOYO	103-138	(25 a 50) mm	71779222	BUEN ESTADO Accesorios: Estuche + Caja del Equipo
3	56928	Micrómetro de Exteriores	MITUTOYO	103-140-10	(75 a 100) mm	72879992	BUEN ESTADO Accesorios: Estuche + Caja del Equipo
4	56929	Micrómetro de Exteriores	MITUTOYO	103-142-10	(125 a 150) mm	71818119	BUEN ESTADO Accesorios: Estuche + Caja del Equipo
5	56930	MICRÓMETRO DE INTERIORES	MITUTOYO	141-205	(50 a 200) mm	02785	BUEN ESTADO Accesorios: Estuche + Caja del Equipo
6	56931	MICRÓMETRO DE INTERIORES	MITUTOYO	141-206	(50 a 300) mm	06842	BUEN ESTADO Accesorios: Estuche + Caja del Equipo
7	56932	Profundímetro	FOWLER	52-125-006-1	(0 a 1) in	INN-50172	BUEN ESTADO Accesorios: Estuche del Equipo
8	56933	Torquímetro	Dogher	627-70-350	(80 a 400) Nm	2206628822	El instrumento llegó cargado ha 200 Nm. se recomendando después del uso regresarlo a su capacidad mínima. El cabezal tiene deformación y un tornillo no original Accesorios: Estuche del Equipo
9	56946	Termómetro Infrarrojo/Pirómetro	SKF	TKTL 31	VER ESPECIFICACIONES	2209150	Equipo Sucio; Golpe en el equipo Accesorios: Estuche del Equipo; X1 Sonda de medición Externa

**OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN**

Elaborado por:	8-953-1962	Jeans Valdés	mecanica2@group-innovatec.com
Entregó al Laboratorio:		Firma:	