

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	Laboratorio Nacional de la Construcción SA		
RUC:	631770-1-456501	Fecha:	7/10/25, 1:03 PM
Dirección:	Corregimiento de las Mañanitas, Urbanización Jardin las Mañanitas, Calle Principal,		
e-mail:	administracion@lancolab.com	Teléfonos:	291-1767/6780-
Contacto:	Armando Estrada Maldonado	Cargo:	Gerencia de calidad

DATOS DEL INSTRUMENTO

Nro	Ingreso	Instrumento	Marca	Modelo	Intervalo	Serie	Observaciones Específicas
1	58872	Centrífuga	No Indicado	No Indicado	VER ESPECIFICACIONES	INN-58872	Buen Estado Accesorios: Ninguno
2	58878	Centrífuga	Gilson	MD-2000C	VER ESPECIFICACIONES	1321	Buen Estado Accesorios: Ninguno
3	58881	Fuente de Poder DC	Germann Instruments	Proove It Classic	(0 a 60) VDC	221323	Buen Estado Accesorios: Ninguno

OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

Elaborado por:	8-856-1290	Rodrigo Tejada Del Rosario	mecanica1@group-innovatec.com
Entregó al Laboratorio:		Firma:	