

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	EMPAQUES DE COLON S.A.		
RUC:	1816-150-35131	Fecha:	1/29/26, 10:51 AM
Dirección:	corregimiento de Buena Vista, en la provincia de Colón, Vía Transistmica,		
e-mail:	calidadecsa@ecsabox.com	Teléfonos:	204-3584/6330-
Contacto:	Cristian Barrantes	Cargo:	Jefe Aseguramiento

DATOS DEL INSTRUMENTO

Nro	Ingreso	Instrumento	Marca	Modelo	Intervalo	Serie	Observaciones Específicas
1	65633	Regla	Shinwa	No identificable	(0 a 150) cm	INN-65633	Desgaste de uso Accesorios: Ninguno
2	65634	Calibrador Pie de Rey	NO IDENTIFICABLE	NO IDENTIFICABLE	(0 a 8) in	94/583787	En funcionamiento Accesorios: Estuche del Equipo
3	65635	Flexómetro/Cinta	STANLEY	33-203	(0 a 3) m	INN-65635	BUEN ESTADO Accesorios: CAJA
4	65636	Regla	KDRION	No indicado	(0 a 1) m	INN-65636	Desgaste Accesorios: Ninguno
5	65637	Regla	HOPE	no indicado	(0 a 60) cm	INN-65637	desgaste de uso Accesorios: Ninguno
6	65642	Regla	NO IDENTIFICABLE	NO IDENTIFICABLE	(0 a 30) cm	INN-65642	desgaste de uso Accesorios: Estuche del Equipo
7	65678	Cronómetro Digital	JUNSD	JS-307	(0 a 24) h	INN-65677	En condiciones de trabajo. Accesorios: Ninguno
8	65679	Cronómetro Digital	JUNSD	JS-307	(0 a 24) h	INN-65679	En condiciones de trabajo. Accesorios: Ninguno
9	65680	Cronómetro Digital	No Indicado	No Indicado	VER ESPECIFICACIONES	INN-65680	En condiciones de trabajo. Accesorios: Ninguno

OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

Elaborado por:	8-953-1962	Jeans Valdés	mecanica2@group-innovatec.com
Entregó al Laboratorio:		Firma:	