

## INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	CEJISA PMA, S.A.		
RUC:	155711849-2-2021	Fecha:	7/29/25, 9:01 AM
Dirección:	Corregimiento de Ancón, calle ave. Ascanio Villalaz, edificio Cejisa, Urbanización		
e-mail:	lchanis@cejisa.com	Teléfonos:	6981-6828/
Contacto:	Ing Lorena Chanis	Cargo:	

## DATOS DEL INSTRUMENTO

Nro	Ingreso	Instrumento	Marca	Modelo	Intervalo	Serie	Observaciones Específicas
1	59415	Cámara Termográfica	FLUKE	TI25	VER ESPECIFICACIONES	Ti25-08020193	NA Accesorios: ACCESORIOS DE CARGA, MANUALES, CAJA DE TRANSPORTE
2	59469	Analizador Calidad Eléctrica Trifásico	Fluke	435	VER ESPECIFICACIONES	50563107	Buen Estado Accesorios: Maletín del equipo, cables de conexión, manuales, Cargador

## OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

Elaborado por:	8-847-307	Katya Rodríguez	laboratorio2.panama@group-innovatec.
Entregó al Laboratorio:		Firma:	