

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	INSPECTION AND LABORATORY SERVICES PANAMA, S.A		
RUC:	155755178-2-2024	Fecha:	8/14/25, 3:35 PM
Dirección:	Provincia de CHIRIQUI, Distrito de David, corregimiento de David (Cabecera) calle		
e-mail:	admin@inslabpanama.com	Teléfonos:	6140-6207/
Contacto:	Ricardo Galvez	Cargo:	NO INDICADO

DATOS DEL INSTRUMENTO

Nro	Ingreso	Instrumento	Marca	Modelo	Intervalo	Serie	Observaciones Específicas
1	60000	PESA	TROEMNER	No indicado	(0 a 10) g	1000050452	Buen Estado Accesorios: Estuche
2	60002	PESA	TROEMNER	No indicado	(0 a 50) g	1000050453	Buen Estado Accesorios: Estuche

OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

Elaborado por:	8-856-1290	Rodrigo Tejada Del Rosario	mecanica1@group-innovatec.com
Entregó al Laboratorio:		Firma:	