

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	Baxter de Panamá, S.A		
RUC:	4934-2-63328	Fecha:	10/27/25, 1:55 PM
Dirección:	Plaza Albrook Comercial Park Oficina 116, Panamá (Panama), Panamá		
e-mail:	Jeacoth_troya@baxter.com	Teléfonos:	+507.232.5720
Contacto:	Jeacoth E. Troya P.	Cargo:	Representante de

DATOS DEL INSTRUMENTO

Nro	Ingreso	Instrumento	Marca	Modelo	Intervalo	Serie	Observaciones Específicas
1	62828	Analizador de Seguridad Eléctrica	ASSOCIATED RESEARCH, INC.	Omnia 8106	VER ESPECIFICACIONES	9520109.	Buen Estado Accesorios: Cable de Alimentación, Cable de corriente
2	62829	Manta Antiestática	Jensen	No Indicado	VER ESPECIFICACIONES	INN-49461	Pulsera puesta a tierra Accesorios: Ninguno
3	62830	Manta Antiestática	NO INDICADA	NO INDICADO	VER ESPECIFICACIONES	INN-49459	Buen Estado Accesorios: Ninguno

OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

Elaborado por:	8-856-1290	Rodrigo Tejada Del Rosario	mecanica1@group-innovatec.com
Entregó al Laboratorio:		Firma:	