

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

|            |   |            |                   |
|------------|---|------------|-------------------|
| Cliente:   | RGA CONSULTORIA & CONSTRUCCION S.A.                                       |            |                   |
| RUC:       | 1792376572001   | Fecha:     | 7/17/25, 12:28 PM |
| Dirección: | AV. GASPAR DE VILLARROEL E14-44 Y JOSE PUERTA, QUITO (PICHINCHA), ECUADOR |            |                   |
| e-mail:    | contabilidad@rga-ec.com   | Teléfonos: | 022968834/0992591 |
| Contacto:  | DENNIS PANCHI   | Cargo:     |                   |

DATOS DEL INSTRUMENTO

| Nro | Ingreso | Instrumento                     | Marca | Modelo | Intervalo            | Serie     | Observaciones Específicas  |
|-----|---------|---------------------------------|-------|--------|----------------------|-----------|--|
| 1   | 59105   | bloque Patrón Curvo             | N/A   | N/A    | VER ESPECIFICACIONES | INN-59105 | Análisis de los dos destajes del bloque  |
| 2   | 59106   | bloque Patrón Curvo             | N/A   | N/A    | VER ESPECIFICACIONES | INN-59106 | Análisis de los dos destajes del bloque  |
| 3   | 59107   | Termómetro infrarrojo/Pirómetro | FLUKE | 568 IR | (-40 a 800) °C       | 97510009  | El Equipo NO enciende, no se puede verificar su funcionamiento Requiere baterías (X2-2A)<br>Accesorios: Estuche del equipo |

OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

|                         |            |                     |                                       |
|-------------------------|------------|---------------------|---------------------------------------|
| Elaborado por:          | 1725499238 | Fernando Betancourt | recepcion.entrega@group-innovatec.com |
| Entregó al Laboratorio: |            | Firma:              |                                       |