

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

|            |                                                                |            |                  |
|------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Cliente:   | ORTIZ AYALA ALEXIS XAVIER                                      |            |                  |
| RUC:       | 1711539328001                                                  | Fecha:     | 8/14/25, 4:31 PM |
| Dirección: | MANZANA 3 VILLA 21 MZ 3 V 21 Y VIA 10, DAULE (GUAYAS), ECUADOR |            |                  |
| e-mail:    | alexis.x.ortiz@gmail.com                                       | Teléfonos: | 0998113636/      |
| Contacto:  | ORTIZ AYALA ALEXIS XAVIER                                      | Cargo:     |                  |

DATOS DEL INSTRUMENTO

| Nro | Ingreso | Instrumento | Marca | Modelo | Intervalo            | Serie   | Observaciones Específicas      |
|-----|---------|-------------|-------|--------|----------------------|---------|--------------------------------|
| 1   | 60014   | Sonómetro   | CESVA | SC202  | VER ESPECIFICACIONES | T254701 | NINGUNA<br>Accesorios: NINGUNA |

OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

|                         |            |                              |                                  |
|-------------------------|------------|------------------------------|----------------------------------|
| Elaborado por:          | 1724408750 | Diego Anderson Acosta Molina | operaciones1@group-innovatec.com |
| Entregó al Laboratorio: |            | Firma:                       |                                  |