

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	MILROSE S.A.		
RUC:	0590060755001	Fecha:	12/18/25, 11:00 AM
Dirección:	MULALO / PRINCIPAL S/N, LATACUNGA (COTOPAXI), ECUADOR		
e-mail:	sgi@milrose.com.ec	Teléfonos:	/0983484432
Contacto:	Danny Logroño	Cargo:	Responsable

DATOS DEL INSTRUMENTO

Nro	Ingreso	Instrumento	Marca	Modelo	Intervalo	Serie	Observaciones Específicas
1	64536	Balanza	SISBAL	SA - 60	(0 a 60) Kg	2144	Calibración In Situ
2	64538	Balanza	TRUPER	BASE-5EP	(1 a 5) kg	INN-64537	Calibración In Situ

OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

Elaborado por:	1725751984	Steven Muñoz	laboratorio5@group-innovatec.com
Entregó al Laboratorio:		Firma:	