

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

|            |  |            |                 |
|------------|--|------------|-----------------|
| Cliente:   | LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.     |            |                 |
| RUC:       | 1790013502001  | Fecha:     | 8/7/25, 2:35 PM |
| Dirección: | JUAN GALARZA OE2-22 Y AV. DE LA PRENSA, QUITO (PICHINCHA), ECUADOR |            |                 |
| e-mail:    | jrodriguez@life.com.ec   | Teléfonos: | 0983312542/     |
| Contacto:  | ING. JAVIER RODRÍGUEZ  | Cargo:     | Calidad         |

DATOS DEL INSTRUMENTO

| Nro | Ingreso | Instrumento         | Marca  | Modelo    | Intervalo      | Serie     | Observaciones Específicas   |
|-----|---------|---------------------|--------|-----------|----------------|-----------|---|
| 1   | 59811   | Multimetro          | FLUKE  | 87V       | (0 a 1000) V   | 19030127  | El equipo tiene una fisura en el protector de el display<br>Accesorios: X1 Par de Cables de conexión      |
| 2   | 59812   | Cámara Termográfica | FLIR   | E40       | (-25 a 500) °C | 49005915  | NINGUNA<br>Accesorios: Estuche del equipo<br>Manuales X1 Adaptador de carga X1 Cargador X1 Cable de audio |
| 3   | 59813   | Horno de pozo seco  | Techne | UCAL 400+ | (0 a 430) °C   | 753250-03 | NINGUNA<br>Accesorios: X1 Bloque X1 Cable de poder  |

OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

|                         |            |                     |                                       |
|-------------------------|------------|---------------------|---------------------------------------|
| Elaborado por:          | 1725499238 | Fernando Betancourt | recepcion.entrega@group-innovatec.com |
| Entregó al Laboratorio: |            | Firma:              |                                       |