

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

|            |   |            |                 |
|------------|---|------------|-----------------|
| Cliente:   | ARTEMISA INGENIERIA S.A   |            |                 |
| RUC:       | 155745608-2-2023  | Fecha:     | 8/6/25, 3:20 PM |
| Dirección: | Urb. Costa del Este Calle Boulevard Edificio PH Financial Park, Dpto 1723, PANAMA |            |                 |
| e-mail:    | artemisaingenieria.pa@gmail.com   | Teléfonos: | 6594-1463/      |
| Contacto:  | Diana Cardona   | Cargo:     | Administración  |

DATOS DEL INSTRUMENTO

| Nro | Ingreso | Instrumento        | Marca       | Modelo | Intervalo            | Serie    | Observaciones Específicas   |
|-----|---------|--------------------|-------------|--------|----------------------|----------|---|
| 1   | 59749   | Lazo Amperimétrico | KLEIN TOOLS | CL150  | VER ESPECIFICACIONES | 0824C-A1 | Buen estado   |
| 2   | 59753   | Lazo amperimétrico | KLEIN TOOLS | CL150  | VER ESPECIFICACIONES | 1122C-A1 | Accesorios: Bolsa de transporte<br>Buen estado<br>Accesorios: Bolsa de transporte |

OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

|                         |        |                     |                                  |
|-------------------------|--------|---------------------|----------------------------------|
| Elaborado por:          | 670853 | Rubén Ortega Cortés | ruben.ortega@group-innovatec.com |
| Entregó al Laboratorio: |        | Firma:              |                                  |