

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	Cobra Instalaciones y Servicios S.A.		
RUC:	2124700-1-1991	Fecha:	1/12/26, 11:23 AM
Dirección:	Calle 74 Oeste y Av. 17C Norte, casa L21, Barrio La Gloria, Bethania, Panamá,		
e-mail:	astrid.arroyo@ca.grupocobra.com	Teléfonos:	2616038/
Contacto:	ASTRID ARROYO	Cargo:	No Indicado

DATOS DEL INSTRUMENTO

Nro	Ingreso	Instrumento	Marca	Modelo	Intervalo	Serie	Observaciones Específicas
1	65010	DETECTOR DE ALTA TENSION	MEGGER	Easyloc Tx	VER ESPECIFICACIONES	1918005372	No Enciende Accesorios: Maletín
2	65011	DETECTOR DE ALTA TENSION	MEGGER	Easyloc Rx	VER ESPECIFICACIONES	1925006560	No Enciende Accesorios: Maletín

OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

Elaborado por:	8-856-1290	Rodrigo Tejada Del Rosario	mecanica1@group-innovatec.com
Entregó al Laboratorio:		Firma:	