

- Temperatura
- Humedad
- Variables Eléctricas
- Presión
- Par Torsional
- Longitud
- Masa
- Volumen
- Flujo
- Densidad
- Viscosidad
- Dureza
- Fuerza
- Fotometría
- Sonometría
- Fuerza Rotacional
- Tiempo
- Análisis Dimensional

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	CAMIN CARGO CONTROL, PANAMA S.A		
RUC:	62696-55-352899	Fecha:	4/7/26, 11:47 AM
Dirección:	Provincia de Panamá, Distrito de Panamá, Corregimiento de Ancón, Calle Gustavo		
e-mail:	Mario.Peralta@camincargo.com	Teléfonos:	6679-5438/
Contacto:	Mario Peralta	Cargo:	Training/Inspector

DATOS DEL INSTRUMENTO

Nro	Ingreso	Instrumento	Marca	Modelo	Intervalo	Serie	Observaciones Específicas
1	67974	Cinta de aforo	U.S.TAPE COMPANY	58837 W/ 401A394	(0 a 100) ft	28936	EQUIPO NUEVO Accesorios: Caja del Equipo; Plomada.
2	67975	Cinta de aforo	U.S.TAPE COMPANY	58837 W/ 401A394	(0 a 100) ft	28937	EQUIPO NUEVO Accesorios: Caja del Equipo; Plomada.
3	67976	Cinta de aforo	U.S.TAPE COMPANY	58837 W/ 401A394	(0 a 100) ft	28938	EQUIPO NUEVO Accesorios: Caja del Equipo; Plomada.
4	67977	Cinta de aforo	U.S.TAPE COMPANY	58837 W/ 401A394	(0 a 100) ft	28939	EQUIPO NUEVO Accesorios: Caja del Equipo; Plomada.

OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

Elaborado por:	8-953-1962	Jeans Valdés	mecanica2@group-innovatec.com
Entregó al Laboratorio:		Firma:	