

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

|            |  |            |                     |
|------------|--|------------|---------------------|
| Cliente:   | ROBINSON INTERNATIONAL S.A.  |            |                     |
| RUC:       | 202140-1-395522  | Fecha:     | 2/17/24, 9:43 AM    |
| Dirección: | Panamá Panamá Ciudad del Saber Clayton, PANAMÁ (BELLA VISTA), PANAMÁ |            |                     |
| e-mail:    | tayra.almanza@robinsoninternational.com                              | Teléfonos: | +507 6140-6213/     |
| Contacto:  | Tayra Almanza  | Cargo:     | Jefa de Laboratorio |

DATOS DEL INSTRUMENTO

| Nro | Ingreso | Instrumento        | Marca            | Modelo | Intervalo            | Serie  | Observaciones Específicas  |
|-----|---------|--------------------|------------------|--------|----------------------|--------|--|
| 1   | 42779   | Termómetro Digital | THERMOPROBE      | TP9    | VER ESPECIFICACIONES | 903979 | Sensor con problemas<br>Accesorios: Ninguno  |
| 2   | 42780   | Termómetro Digital | ThermoProbe Inc. | TP5    | VER ESPECIFICACIONES | 52244  | Equipos con caja de terminales de<br>batería oxidados. equipo no enciende<br>Accesorios: Ninguno |

OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

|                         |        |                     |                                  |
|-------------------------|--------|---------------------|----------------------------------|
| Elaborado por:          | 670853 | Rubén Ortega Cortés | ruben.ortega@group-innovatec.com |
| Entregó al Laboratorio: |        | Firma:              |                                  |