

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	AOC INGENIERIA S.A.S.		
RUC:	1791815416001	Fecha:	2/19/26, 2:08 PM
Dirección:	CUMBAYA / CHIMBORAZO 705 Y AV PAMPITE, QUITO (PICHINCHA), ECUADOR		
e-mail:	mario.domenech@aocingenieria.com	Teléfonos:	+593 99 513 9745/
Contacto:	Mario Domenech	Cargo:	

DATOS DEL INSTRUMENTO

Nro	Ingreso	Instrumento	Marca	Modelo	Intervalo	Serie	Observaciones Específicas
1	66274	Comparador de reloj	Käfer	N/A	VER ESPECIFICACIONES	INN-66274	Tiene una fisura en la mica protectora
2	66275	Comparador de reloj	Käfer	N/A	VER ESPECIFICACIONES	INN-662775	NINGUNA
3	66276	Comparador de reloj	Käfer	N/A	VER ESPECIFICACIONES	INN-662776	Tiene una fisura en la mica protectora y le falta un pedazo Accesorios: X1 Acople

OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

Elaborado por:	1725499238	Fernando Betancourt	repcion.entrega@group-innovatec.com
Entregó al Laboratorio:		Firma:	