

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	SERVICIO INTEGRAL DE VERIFICACION TECNICA VEHICULAR SERVIV C.L.		
RUC:	0791824826001	Fecha:	2/25/26, 9:47 AM
Dirección:	MACHALA / ECUADOR Y COLOMBIA, MACHALA (EL ORO), ECUADOR		
e-mail:	servicio.invete.vehicular@gmail.com	Teléfonos:	0980787164/
Contacto:	Ing. Lisseth Galarza	Cargo:	Control de Calidad

DATOS DEL INSTRUMENTO

Nro	Ingreso	Instrumento	Marca	Modelo	Intervalo	Serie	Observaciones Específicas
1	66474	Sonómetro	CESVA	SC202	(30 a 130) dB	T254698	El equipo No enciende Accesorios: Estuche del equipo
2	66475	Sonómetro	CESVA	SC202	(94 a 114) dB	T254699	El equipo No enciende Accesorios: Estuche del equipo
3	66476	Sonómetro	CESVA	SC202	(30 a 130) dB	T252813	El equipo No enciende Accesorios: Estuche del equipo X1 Cable usb X1 esponja redonda
4	66477	Profundímetro de Neumático	MTR Racing	TYRE GAUGE	(0 a 10) mm	INN-25860	NINGUNA Accesorios: Estuche del equipo
5	66478	Profundímetro de Neumático	MTR Racing	TYRE GAUGE	(0 a 10) mm	INN-25861	NINGUNA
6	66479	Profundímetro de Neumático	MTR Racing	TYRE GAUGE	(0 a 10) mm	INN-25862	NINGUNA

OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN			
Elaborado por:	1725499238	Fernando Betancourt	recepcion.entrega@group-innovatec.com
Entregó al Laboratorio:		Firma:	