

- Temperatura
- Humedad
- Variables Eléctricas
- Presión
- Par Torsional
- Longitud
- Masa
- Volumen
- Flujo
- Densidad
- Viscosidad
- Dureza
- Fuerza
- Fotometría
- Sonometría
- Fuerza Rotacional
- Tiempo
- Análisis Dimensional

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO S.A. CEDAL		
RUC:	1790140083001	Fecha:	3/12/26, 2:50 PM
Dirección:	AV. DE LA PRENSA 2900 Y AV. FLORIDA, QUITO (PICHINCHA), ECUADOR		
e-mail:	eyanez@corpesa.com	Teléfonos:	0987340743/
Contacto:	ING. EDISON YANEZ	Cargo:	CALIDAD

DATOS DEL INSTRUMENTO

Nro	Ingreso	Instrumento	Marca	Modelo	Intervalo	Serie	Observaciones Específicas
1	67052	Osciloscopio	FLUKE	123	VER ESPECIFICACIONES	DM8200246	MANTENIMIENTO; El Equipo NO enciende, no se puede verificar su funcionamiento Accesorios: Estuche del equipo X1 Cargador X3 Cables de conexión X1 Cable USB
2	67053	Pinza Amperimétrica	FLUKE	325	VER ESPECIFICACIONES	INN-32857	Mantenimiento El equipo tiene roto la parte posterior inferior
3	67054	Medidor de Espesores Ultrasónico	DEFELSKO	POSITECTOR 6000	(0 a 625) µm	816013	NINGUNA Accesorios: Estuche del equipo
4	67055	Medidor de Espesores Ultrasónico	DEFELSKO	POSITECTOR 6000	(0 a 1500) µm	837783	NINGUNA Accesorios: Estuche del equipo
5	67057	Calibrador Pie de Rey	MITUTOYO	CD-8"ASX	(0 a 200) mm	A22258093	NINGUNA Accesorios: Estuche del equipo

OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

Elaborado por:	1725499238	Fernando Betancourt	repcion.entrega@group-innovatec.com
Entregó al Laboratorio:	Firma:		