

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	RGA CONSULTORIA & CONSTRUCCION S.A.		
RUC:	1792376572001	Fecha:	7/17/25, 12:28 PM
Dirección:	AV. GASPAR DE VILLARROEL E14-44 Y JOSE PUERTA, QUITO (PICHINCHA), ECUADOR		
e-mail:	contabilidad@rga-ec.com	Teléfonos:	022968834/0992591
Contacto:	DENNIS PANCHI	Cargo:	

DATOS DEL INSTRUMENTO

Nro	Ingreso	Instrumento	Marca	Modelo	Intervalo	Serie	Observaciones Específicas
1	59105	bloque Patrón Curvo	N/A	N/A	VER ESPECIFICACIONES	INN-59105	Análisis de los dos destajes del bloque
2	59106	bloque Patrón Curvo	N/A	N/A	VER ESPECIFICACIONES	INN-59106	Análisis de los dos destajes del bloque
3	59107	Termómetro infrarrojo/Pirómetro	FLUKE	568 IR	(-40 a 800) °C	97510009	El Equipo NO enciende, no se puede verificar su funcionamiento Requiere baterías (X2-2A) Accesorios: Estuche del equipo

OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

Elaborado por:	1725499238	Fernando Betancourt	recepcion.entrega@group-innovatec.com
Entregó al Laboratorio:		Firma:	