

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	WORKFORCE S.A.		
RUC:	1791978188001	Fecha:	8/18/25, 4:27 PM
Dirección:	Catalina Aldaz N34-168 y Av Portugal, QUITO (PICHINCHA), ECUADOR		
e-mail:	mantenimiento@workforce.com.ec	Teléfonos:	0996573471/
Contacto:	Milton Bolagay T.	Cargo:	Técnico de

DATOS DEL INSTRUMENTO

Nro	Ingreso	Instrumento	Marca	Modelo	Intervalo	Serie	Observaciones Específicas
1	60148	Pinza Amperimétrica	SPERRY	DSA-500	VER ESPECIFICACIONES	INN-48295	NINGUNA Accesorios: X1 Par de Cables de conexión
2	60149	Pinza Amperimétrica	HABOTEST	HT208A	VER ESPECIFICACIONES	H12B-M004629	NINGUNA Accesorios: Estuche del equipo X1 Par de Cables de conexión X1 Termocupla

OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

Elaborado por:	1725499238	Fernando Betancourt	repcion.entrega@group-innovatec.com
Entregó al Laboratorio:		Firma:	