

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	ORTIZ AYALA ALEXIS XAVIER		
RUC:	1711539328001	Fecha:	11/5/25, 2:03 PM
Dirección:	MANZANA 3 VILLA 21 MZ 3 V 21 Y VIA 10, DAULE (GUAYAS), ECUADOR		
e-mail:	alexis.x.ortiz@gmail.com	Teléfonos:	0998113636/
Contacto:	ORTIZ AYALA ALEXIS XAVIER		Cargo:

DATOS DEL INSTRUMENTO

Nro	Ingreso	Instrumento	Marca	Modelo	Intervalo	Serie	Observaciones Específicas
1	63025	Sonómetro	CESVA	SC102	(20 a 140) dB	T251139	El Equipo NO enciende, no se puede verificar su funcionamiento
2	63026	Sonómetro	CESVA	SC102	(20 a 140) dB	T251140	El Equipo NO enciende, no se puede verificar su funcionamiento

OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

Elaborado por:	1725499238	Fernando Betancourt	repcion.entrega@group-innovatec.com
Entregó al Laboratorio:		Firma:	