

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	PINTURAS UNIDAS S.A.		
RUC:	0990000689001	Fecha:	12/10/25, 3:59 PM
Dirección:	PASCUALES / VIA A DAULE KM 16.5 AV. ROSAVIN SOLAR 3 Y COBRE, GUAYAQUIL		
e-mail:	nplaza@unidas.com.ec	Teléfonos:	042590280/
Contacto:	ING. NICOLAS PLAZA	Cargo:	Calidad

DATOS DEL INSTRUMENTO

Nro	Ingreso	Instrumento	Marca	Modelo	Intervalo	Serie	Observaciones Específicas
1	64264	Cinta de aforo	BMI	N/A	(0 a 15) m	INN-52493	NINGUNA Accesorios: X1 Pomada
2	64265	Medidor Espesores Revestimiento	POSITECTOR	6000	(0 a 10) mm	775976	NINGUNA Accesorios: Estuche del Equipo X1 Sonda de medición Modelo 6000 SN: 258314
3	64266	Termohigrómetro Res. 0.1	DELMHORST	HT4000	(-40 a 85) °C (0 a 100) %HR	14000	NINGUNA Accesorios: Estuche del Equipo X1 Sensor

OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

Elaborado por:	1725499238	Fernando Betancourt	repcion.entrega@group-innovatec.com
Entregó al Laboratorio:		Firma:	