

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	REVISIONES TECNICAS APPLUS DEL ECUADOR APPLUSITEUVE S A		
RUC:	1792759943001	Fecha:	1/5/26, 3:21 PM
Dirección:	AV. PATRIA E4-41 Y AV. AMAZONAS, QUITO (PICHINCHA), ECUADOR		
e-mail:	ricardo.ganchala@applus.com	Teléfonos:	0/099 144 7507
Contacto:	Ing. Ricardo Ganchala	Cargo:	Control de Calidad

DATOS DEL INSTRUMENTO

Nro	Ingreso	Instrumento	Marca	Modelo	Intervalo	Serie	Observaciones Específicas
1	64682	Sonómetro	TSI QUEST	SE-401	(0 a 140) dB	SE40111008	Machala
2	64683	Sonómetro	TSI QUEST	SE-401	(0 a 140) dB	SE40111010	Machala
3	64684	Sonómetro	TSI QUEST	SE-401	(0 a 140) dB	SE40111009	Machala Accesorios: Estuche compartido (3 EQPS)
4	64685	Sonómetro	TSI QUEST	SE-401	(0 a 140) dB	SE40110983	Portoviejo
5	64686	Sonómetro	TSI QUEST	SE-401	(0 a 140) dB	SE40110981	Portoviejo
6	64687	Sonómetro	TSI QUEST	SE-401	VER ESPECIFICACIONES	SE40110979	Portoviejo Accesorios: Estuche compartido (3 EQPS)
7	64688	Sonómetro	3M	SE-401	(0 a 140) dB	SE40110730	Duran
8	64689	Sonómetro	3M	SE-401	(0 a 140) dB	SE40110729	Duran
9	64690	Sonómetro	3M	SE-401	(0 a 140) dB	SE40110731	Duran Accesorios: Estuche compartido (3 EQPS)
10	64691	Sonómetro	TSI QUEST	SE-401	(0 a 140) dB	SE40110982	Babahoyo
11	64692	Sonómetro	TSI QUEST	SE-401	(0 a 140) dB	SE40110980	Babahoyo Accesorios: Estuche compartido (3 EQPS) X2 Cables USB

OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

Elaborado por:	1725499238	Fernando Betancourt	recepcion.entrega@group-innovatec.com
Entregó al Laboratorio:		Firma:	