

## INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	CONSORCIO PIÑAS INPI		
RUC:	0993402186001	Fecha:	1/16/26, 10:31 AM
Dirección:	GUAYAS / GUAYAQUIL / XIMENA / AVENIDA DEL ROTARISMO 401 Y CALLE 4TA,		
e-mail:	kcarmona@aleminsa.com	Teléfonos:	593 99 550
Contacto:	KEVIN CARMONA	Cargo:	

## DATOS DEL INSTRUMENTO

Nro	Ingreso	Instrumento	Marca	Modelo	Intervalo	Serie	Observaciones Específicas
1	65215	Analizador de calidad de Energía	KYORITSU	KEW 6315	VER ESPECIFICACIONES	8187871	NINGUNA Accesorios: Caja + Estuche del equipo X1 Cable de poder X1 Cable USB X1 Juego de 4 cables de conexión X3 Cables lflex con caja KEW 8130
2	65216	Medidor de Resistencia de Puesta a Tierra	AEMC	6471	VER ESPECIFICACIONES	143701MFDV	NINGUNA Accesorios: Maleta del equipo X1 Cargador X1 Cable usb X1 Par de cables de conexión pequeños X1 Par de rollos de cable X1 funda con terminales X1 Par de cables de conexión grandes X4 Puntas X2 desarmadores

## OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

Elaborado por:	1725499238	Fernando Betancourt	recepcion.entrega@group-innovatec.com
Entregó al Laboratorio:		Firma:	