

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	SEDEMI CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS SCC		
RUC:	1792011736001	Fecha:	1/22/26, 8:39 AM
Dirección:	RIMACHE C-6 Y SAMBORONDON, SANGOLQUI (PICHINCHA), ECUADOR		
e-mail:	byron_campoverde@sedemi.com	Teléfonos:	2 209 3992 Ext.
Contacto:	BYRON CAMPOVERDE	Cargo:	Supervisor Técnico

DATOS DEL INSTRUMENTO

Nro	Ingreso	Instrumento	Marca	Modelo	Intervalo	Serie	Observaciones Específicas
1	65347	Dinamómetro	TESMEC	DYNAMOMETER 04	(0 a 5000) Kg	16.22809	El Equipo NO enciende, no se puede verificar su funcionamiento Accesorios: Estuche del equipo X2 Grilletes
2	65348	Dinamómetro	TESMEC	DYNAMOMETER 04	(0 a 5000) Kg	16.22813	NINGUNA Accesorios: Estuche del equipo X2 Grilletes
3	65349	Dinamómetro	TESMEC	DYNAMOMETER 04	(0 a 5000) Kg	15.29094	El Equipo NO enciende, no se puede verificar su funcionamiento Accesorios: Estuche del equipo X2 Grilletes
4	65350	Dinamómetro	TESMEC	DYNAMOMETER 04	(0 a 5000) Kg	16.22812	El Equipo NO enciende, no se puede verificar su funcionamiento Accesorios: Estuche del equipo X2 Grilletes
5	65351	Dinamómetro	TESMEC	DYNAMOMETER 04	(0 a 5000) Kg	15.29096	NINGUNA Accesorios: Estuche del equipo X2 Grilletes
6	65352	Dinamómetro	TESMEC	DYNAMOMETER 04	(0 a 5000) Kg	15.29092	El Equipo NO enciende, no se puede verificar su funcionamiento Accesorios: Estuche del equipo X2 Grilletes
7	65353	Dinamómetro	TESMEC	DYNAMOMETER 04	(0 a 5000) Kg	INN-65353	El Equipo NO enciende, no se puede verificar su funcionamiento Accesorios: Estuche del equipo X2 Grilletes

OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

Elaborado por:	1725499238	Fernando Betancourt	recepcion.entrega@group-innovatec.com
Entregó al Laboratorio:		Firma:	