

### INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	AGROMIXTOS CIA. LTDA.		
RUC:	1791972430001	Fecha:	2/13/26, 8:44 AM
Dirección:	B LOTE 49 Y SANTA ISABEL, QUITO (PICHINCHA), ECUADOR		
e-mail:	calidad@agromixtos.com	Teléfonos:	/0991992929
Contacto:	Ing. Nayeli González	Cargo:	Asistente Jefe de

### DATOS DEL INSTRUMENTO

Nro	Ingreso	Instrumento	Marca	Modelo	Intervalo	Serie	Observaciones Específicas
1	66155	Espectofotómetro	METASH	V-5000	VER ESPECIFICACIONES	AC1611037	El equipo tiene una fisura en la esquina posterior Accesorios: Cable de poder

### OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

Elaborado por:	1725499238	Fernando Betancourt	repcion.entrega@group-innovatec.com
Entregó al Laboratorio:		Firma:	