

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	VERIFYCARECUADOR REVISION TECNICA VEHICULAR CIA LTDA		
RUC:	1793013066001	Fecha:	3/13/26, 12:08 PM
Dirección:	SHYRIS N32-218 Y ELOY LAFARO, QUITO (PICHINCHA), ECUADOR		
e-mail:	tecnico3induesa@gmail.com	Teléfonos:	/0995326390
Contacto:	Georddy Herrera	Cargo:	

DATOS DEL INSTRUMENTO

Nro	Ingreso	Instrumento	Marca	Modelo	Intervalo	Serie	Observaciones Específicas
1	67127	Sonómetro	CESVA	SC202	(30 a 130) dB	T256210	NINGUNA Accesorios: Estuche del equipo

OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN			
Elaborado por:	1725499238	Fernando Betancourt	recepcion.entrega@group-innovatec.com
Entregó al Laboratorio:		Firma:	