

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	ORTIZ AYALA ALEXIS XAVIER		
RUC:	1711539328001	Fecha:	8/29/25, 10:25 AM
Dirección:	MANZANA 3 VILLA 21 MZ 3 V 21 Y VIA 10, DAULE (GUAYAS), ECUADOR		
e-mail:	alexis.x.ortiz@gmail.com	Teléfonos:	0998113636/
Contacto:	ORTIZ AYALA ALEXIS XAVIER	Cargo:	

DATOS DEL INSTRUMENTO

Nro	Ingreso	Instrumento	Marca	Modelo	Intervalo	Serie	Observaciones Específicas
1	60712	Sonómetro	CESVA	SC101	(20 a 140) dB	T253577	NINGUNA Accesorios: Estuche del equipo X1 Cable usb X1 Extensión para sensor X1 Acople Estuche de tela
2	60713	Sonómetro	CESVA	SC101	(20 a 140) dB	T253575	NINGUNA Accesorios: Estuche del equipo X1 Cable usb X1 Extensión para sensor X1 Acople Estuche de tela

OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

Elaborado por:	1725499238	Fernando Betancourt	recepcion.entrega@group-innovatec.com
Entregó al Laboratorio:		Firma:	