

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR		
RUC:	1760002600001	Fecha:	12/19/23, 9:26 AM
Dirección:	Av. 10 de Agosto N11-409 y Briceño, QUITO (PICHINCHA), ECUADOR		
e-mail:	dacosta@bce.ec	Teléfonos:	23938600/
Contacto:	DANIEL ACOSTA	Cargo:	Analista de Gestión

DATOS DEL INSTRUMENTO

Nro	Ingreso	Instrumento	Marca	Modelo	Intervalo	Serie	Observaciones Específicas
1	41234	Luxómetro	SPER SCIENTIFIC	850007	VER ESPECIFICACIONES	R.015428	NINGUNA Accesorios: Estuche del Equipo X1 Sensor de medición
2	41239	Analizador de Calidad del Aire	Aeroqual	S500L	VER ESPECIFICACIONES	0605221-8449	NINGUNA Accesorios: Estuche del Equipo X1 Sensor de medición SN:SHPM 500493DB X1 Cable USB X1 Cargador
3	41247	Sonómetro	CESVA	SC260	(30 a 130) dB	T244025	NINGUNA Accesorios: Estuche del Equipo X1 Cable USB Manuales
4	41249	Calibrador Acústico	CESVA	CB004	(- a 94) dB	901564	El Equipo No enciende (X1 batería 9v) Accesorios: Estuche compartido
5	41258	Sensor/Sonda de Temperatura y Humedad	Delta OHM	HP3217.2R	(-40 a 100) °C (0 a 100) HR	18007702	NINGUNA Accesorios: Estuche compartido
6	41264	Sonda de Bulbo Seco	Delta OHM	TP3207.2	(-40 a 100) °C	18008543	NINGUNA Accesorios: Estuche compartido
7	41265	Sonda de Bulbo Húmedo	Delta OHM	HP3201.2	(4 a 80) °C	18009595	NINGUNA Accesorios: Estuche compartido
8	41268	Sonda de Temperatura de Globo	Delta OHM	TP3276.2	(-30 a 120) °C	18011774	NINGUNA Accesorios: Estuche compartido
9	41272	Sonda de Confort Térmico con alambre caliente	Delta OHM	AP3203.2	(0 a 80) °C (0.02 a 5) m/s	18014948	La Sonda presenta un golpe en su cuerpo Accesorios: Estuche compartido X1 Lector Delta OHM HD32.3 SN: 18013290 Código: R0009505 X1 Cargador X1 Recipiente con líquido

OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

Elaborado por:	1725499238	Fernando Betancourt	recepcion.entrega@group-innovatec.com
Entregó al Laboratorio:		Firma:	